Stadt Staßfurt

Typ: Anfrage
Status: erledigt
Stand: 17.11.2022

Fachdienst/Serviceeinheit: 60 - FD SuB
Bearbeiter/in: Frau Epperlein

Ortschaftsrat Neundorf 01.09.2022

AF 0638/2022/VII

öffentlich

Anfrage:

Frau Franz

Güstener Weg Ecke Rathmanssdorferstr. Kantensteine beschädigt in 2021 – wann erfolgt der Austausch?

Beantwortung:

Fachdienst 60 hat sich sehr bemüht einen Unfallverursacher zu der in Rede stehenden Beschädigung ausfindig zu machen. Es ist leider aber nicht gelungen. Auch über das Polizeirevier Staßfurt war die Anfrage vergeblich.

Die Mitarbeiterin des Sachbereichs Straßenbau hat sich parallel dazu die Beschädigungen angesehen und hat letztlich nach reichlicher Überlegung empfohlen, die Schäden vorerst nicht zu beheben. Der Grund dafür ist, dass wenn man die beschädigten Borde ausbauen und durch neue Borde ersetzen würde, könnte es zu weiteren, schwerwiegenderen Schäden an der Gossenanlage kommen. Die Fuge zwischen Bord und Gossensteinen wär nicht wieder in der Qualität herzustellen, wie wir sie derzeit dort vorfinden. Was wiederum dazu führen könnte, dass Wasser in den Straßenkörper eindringt und über einen längeren Zeitraum zu Frost Schäden führen könnte. Hinzu kommt, dass die Verdichtung im Untergrund unter den Borden nicht mehr so massiv und damit dauerhaft herzustellen sein wird, wie es derzeit ist. Letztlich ist die Beschädigung an den Borden nur ein optischer Mangel. Sollte man die Borde jedoch austauschen, könnte dieser Austausch einen baulichen Mangel nach sich ziehen, was für den Straßenkörper bei Weitem schlechter sein würde, als der derzeit vorzufindende Anblick. Es gibt auch die Möglichkeit die Beschädigungen mit einem eigens dafür vorgesehenen Reparaturmörtel zu beschichten. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass diese Beschichtungen keine längerfristige Lösung darstellt. Der Haftverbund des Mörtels zu dem Bord mit der Schadstelle ist nach wenigen Jahren nicht mehr gegeben und der Mörtel bröckelt vom Bord ab und die Schadstelle ist wieder genauso sichtbar wie zuvor.

Wenn der Ortschaftsrat den Austausch der Borde verlangt, würde Fachdienst 60 dies selbstverständlich durchführen lassen. Aus fachlicher Sicht ist dies jedoch nicht zu empfehlen wie vorstehend beschrieben. Bilder der Schäden können Sie den 3 Fotos im Anhang entnehmen.

René Zok
Bürgermeister