

## Stadt Staßfurt

Typ: Anfrage  
Status: erledigt  
Stand: 23.03.2021

Fachdienst/Serviceeinheit: 32 - FD SuO  
Bearbeiter/in: Frau Henschke

Ortschaftsrat Förderstedt 16.03.2021

**AF 0342/2021/VII**

**öffentlich**

**Anfrage:**

Herr Schneider

Irgendjemand muss diesen Blitzer in Förderstedt doch reparieren können? Das ist dort auch sehr gefährlich.

**Beantwortung:**

Eine erneute Rückfrage zur Problematik bei der Fa. German Radar ergab folgende Antwort:

„Ich möchte mich im Namen der Firma german radar gmbh für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen. Nach dem wir nun alle involvierten Komponenten ausgetauscht haben (KomPC, Netzwirkabel, Messgerät, Token), habe ich mich mit dem Problem an Vitronic gewandt. Auch die haben keine wirkliche Idee. Auch die Einsicht der Log Dateien brachte keine Erkenntnis. Es wurde lediglich vorgeschlagen die Control Software neu zu installieren. Dies habe ich heute Vormittag erledigt. Außerdem sollen die USB Ports des KomPC als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Dafür haben wir aber den KomPC getauscht und auch den Token umgesteckt. Des Weiteren habe ich bei der Umschaltungssoftware die „Pausen“ zwischen den einzelnen Schritten vergrößert, um die Software nicht zu „überfordern“.

Ich werde heute zu 15:55 Uhr die Umschaltung überwachen.“

Anmerkung: heute=22.03.2021

Auch für den FD32 der Stadt Staßfurt ist der derzeitige Zustand nicht befriedigend, wir sind jedoch auf die Mitarbeit bzw. das technische Know-how der Fa. German Radar angewiesen

*Sven Wagner*  
*Oberbürgermeister*