

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1499	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projekt Nummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		08:39
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00000000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00001000	0,10	DCMC	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft, Abdeckung und Rahmen <i>Bemerkung korrodiert</i>					5	5	3
00002000	0,34	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau			12	12	5	5	3
00003000	0,60	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	5	3
00004000	3,55	DCAZ	Anschluss, andere, 6 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>			6				
00005000	3,55	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 200,00 mm, 6 Uhr, Schachtaufbau			6				
00010000	3,55	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 6 Uhr, Schachtaufbau			6		5	5	4
00011000	3,58	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00012000	4,10	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 6 Uhr, Auftritt			6				
00013000	4,10	DCGAC	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss verschlossen, 250,00 mm, 6 Uhr, Auftritt			6				
00014000	4,10	DBBA	Anhaftende Stoffe, Inkrustation, 1,00 mm, von 2 Uhr bis 3 Uhr, Gerinne			2	3	3	5	3
00015000	4,20	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 4 Uhr, Gerinne			4				
00020000	4,20	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 450,00 mm, 4 Uhr, Gerinne			4				
00021000	4,20	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00022000	4,20	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 500,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00023000	4,20	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1500	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		08:44
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00024000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00025000	0,10	DCMC	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft, Abdeckung und Rahmen					5	5	3
			Bemerkung korrodiert							
00030000	0,74	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 8,00 Stk, Konus, Beginn Streckenschaden	A				5	5	1
00031000	0,83	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	5	3
00032000	2,99	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 8,00 Stk, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B						
00033000	3,08	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau			12	12	4	3	5
00034000	3,23	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00035000	3,93	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6				
00040000	3,93	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 450,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
00041000	3,93	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne			6		2	5	5
00042000	3,93	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00043000	3,93	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 450,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00044000	3,93	DDD	Wasserspiegel							
00045000	3,93	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1501	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung: mit Geruchsverschluss

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00050000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00051000	0,01	DACB	Bruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, 100,00 mm, 9 Uhr, Abdeckung und Rahmen, In der Verbindung		A	9				
00052000	0,01	DARD	Schäden an Abdeckung oder Rahmen, Rahmen gebrochen, Abdeckung und Rahmen					5	5	1
00053000	0,10	DDB	Allgemeine Anmerkung							
			Bemerkung Geruchsverschluss							
00054000	0,15	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 100,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12	5	0	2
00055000	0,24	DAFCC	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, chemisch - Beschädigung im oberen Teil des Rohres, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	3	5
00060000	0,46	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 7,00 Stk, Konus, Beginn Streckenschaden	A				5	5	1
00061000	0,74	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	5	3
00062000	2,38	DAFCC	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, chemisch - Beschädigung im oberen Teil des Rohres, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00063000	2,70	DAE	Fehlender Mörtel, 5,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau			12	12	4	4	5
00064000	2,71	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 7,00 Stk, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B						
00065000	2,93	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00070000	3,20	DBFAA	Infiltration, Schwitzen, durch die Wand des Schachtes oder der Inspektionsöffnung, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	12	12	2	3	4
00071000	3,30	DDD	Wasserspiegel							
00072000	3,38	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6				
00073000	3,38	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 450,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
00074000	3,38	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00075000	3,38	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 450,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00080000	3,38	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5
00081000	3,38	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1504	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		0
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		09:00
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung: mit Geruchsverschluss

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL	D	S	B
00082000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang								
00083000	0,10	DCMA	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden, Abdeckung und Rahmen								
			Bemerkung mit Geruchsverschluss / Fremdwasserstop								
00084000	0,32	DAFCC	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, chemisch - Beschädigung im oberen Teil des Rohres, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	3	5	
00085000	0,32	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	5	3	
00090000	0,55	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus					5	5	0	
00091000	1,01	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 3,00 Stk, Schachtaufbau, Beginn Streckenschaden	A				5	5	1	
00092000	1,57	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 2,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0	
00093000	1,57	DAQZ	Schadhafte Steighilfen, andere, 1,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0	
			Bemerkung falsch platziert / Schrittfolge								
00094000	2,10	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 3,00 Stk, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B							
00095000	2,36	DAFCC	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, chemisch - Beschädigung im oberen Teil des Rohres, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B		12	12				
00100000	2,70	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auftritt, Ende Streckenschaden	B		12	12				
00101000	2,75	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6					
00102000	2,75	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6					
00103000	2,75	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne			6		2	5	5	
00104000	2,75	DAG	Einragender Anschluss, 30,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6		5	5	3	
00105000	2,86	DDD	Wasserspiegel								
00110000	2,90	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12					
00111000	2,90	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12					
00112000	2,90	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5	
00113000	2,90	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	3	
00114000	2,90	DBCC	Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, 20,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Gerinne			12	12				
00115000	2,90	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende								

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1505	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung: mit Geruchsverschluss

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00120000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00121000	0,10	DCMA	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden, Abdeckung und Rahmen <i>Bemerkung mit Geruchsverschluss</i>							
00122000	0,14	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 40,00 mm, 8 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	8		5	1	1
00123000	0,23	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 5,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	5	3
00124000	0,41	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus					5	5	0
00125000	1,20	DCAZ	Anschluss, andere, 10 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung <i>Bemerkung Absturz</i>		A	10				
00130000	1,20	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 10 Uhr, Schachtaufbau			10				
00131000	1,20	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 10 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	10		3	5	5
00132000	1,20	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 10 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	10		5	5	4
00133000	1,33	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 2,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0
00134000	1,33	DAQZ	Schadhafte Steighilfen, andere, 1,00 Stk, Schachtaufbau <i>Bemerkung falsch platziert / Schrittfolge</i>					5	5	4
00135000	1,40	DCAZ	Anschluss, andere, 6 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung <i>Bemerkung Absturz</i>		A	6				
00140000	1,40	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 6 Uhr, Schachtaufbau			6				
00141000	1,40	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 6 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	6		3	5	5
00142000	1,40	DAG	Einragender Anschluss, 100,00 mm, 6 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	6		5	5	3
00143000	1,40	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	6		3	5	5
00144000	2,19	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 5,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00145000	2,65	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 8 Uhr, Auftritt			8				
00150000	2,65	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 250,00 mm, 8 Uhr, Auftritt			8				
00151000	2,65	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 8 Uhr, Auftritt			8				
00152000	2,65	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 8 Uhr, Auftritt <i>Bemerkung Sand</i>			8				
00153000	2,65	DDD	Wasserspiegel							
00154000	2,75	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6				

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1505	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung: mit Geruchsverschluss

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00155000	2,75	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
00160000	2,75	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne			6		2	5	5
00161000	2,75	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00162000	2,75	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00163000	2,75	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5
00164000	2,75	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1507	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

0

TV-Untersuchung

12.04.2016

09:09

kein Niederschlag

Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung: mit Geruchsverschluss

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00165000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00170000	0,10	DCMC	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft, Abdeckung und Rahmen					5	5	3
			Bemerkung mit Geruchsverschluss							
00171000	0,11	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 50,00 mm, von 6 Uhr bis 9 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	6	9	5	1	2
00172000	0,27	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 2,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	5	3
00173000	0,47	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus					5	5	0
00174000	1,25	DAQZ	Schadhafte Steighilfen, andere, 1,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	1
			Bemerkung falsch platziert / Schrittfolge							
00175000	1,25	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 2,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0
00180000	2,30	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 2,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auftritt, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00181000	2,40	DBCC	Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, 50,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auftritt			12	12	5	5	3
00182000	2,60	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6				
00183000	2,60	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
00184000	2,60	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne			6		2	5	5
00185000	2,60	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00190000	2,60	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00191000	2,60	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1508	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung: mit Geruchsverschluss

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL	D	S	B
00192000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang								
00193000	0,10	DCMA	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden, Abdeckung und Rahmen <i>Bemerkung Geruchsverschluss</i>								
00194000	0,17	DAFBA	Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, 3 Uhr, Auflageringe			3		5	3	5	
00195000	0,17	DACB	Bruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, 10,00 mm, 5 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung	A		5		5	E	5	
00200000	0,24	DAFBA	Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe			12	12	5	3	5	
00201000	0,24	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	5	3	
00202000	0,63	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus					5	5	0	
00203000	1,17	DCAZ	Anschluss, andere, 10 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>			10					
00204000	1,17	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 10 Uhr, Schachtaufbau			10					
00205000	1,17	DAG	Einragender Anschluss, 90,00 mm, 10 Uhr, Schachtaufbau			10		5	5	4	
00210000	1,17	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 10 Uhr, Schachtaufbau			10		3	5	5	
00211000	1,17	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 10 Uhr, Schachtaufbau			10		3	5	5	
00212000	1,24	DCAZ	Anschluss, andere, 3 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>			3					
00213000	1,24	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 200,00 mm, 3 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung reduziert nach ca. 1,5m</i>			3					
00214000	1,24	DCBZ	Punktueller Reparatur, andere, 3 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Anschlusseinbindung</i>			3					
00215000	1,70	DAQZ	Schadhafte Steighilfen, andere, 1,00 Stk, Schachtaufbau <i>Bemerkung falsch platziert / Schrittfolge</i>					5	5	1	
00220000	1,70	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0	
00221000	1,74	DABCD	Rissbildung, Klaffender Riss, geneigt, 1,00 mm, 9 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung	A		9		3	1	5	
00222000	1,77	DACB	Bruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, 50,00 mm, 10 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung	A		10		2	E	5	
00223000	1,90	DCAZ	Anschluss, andere, 9 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung <i>Bemerkung Absturz</i>	A		9					
00224000	1,90	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 9 Uhr, Schachtaufbau			9					

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1508	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		09:19
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung: mit Geruchsverschluss

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00225000	1,90	DAG	Einragender Anschluss, 60,00 mm, 9 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	9		5	5	4
00230000	1,90	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 9 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	9		3	5	5
00231000	1,90	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 9 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	9		3	5	5
00232000	2,00	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00233000	2,30	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 4 Uhr, Auftritt			4				
00234000	2,30	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 250,00 mm, 4 Uhr, Auftritt			4				
00235000	2,30	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 4 Uhr, Auftritt			4				
00240000	2,47	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6				
00241000	2,47	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
00242000	2,47	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne			6		2	5	5
00243000	2,47	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00244000	2,47	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00245000	2,47	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5
00250000	2,47	DAG	Einragender Anschluss, 20,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	1
00251000	2,47	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1509	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		10:01
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00252000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00253000	0,10	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 20,00 mm, 6 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	6		5	1	2
00254000	0,15	DABBC	Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung, 1,00 mm, 7 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	7		5	1	5
00255000	0,24	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 1 Uhr, Konus, Beginn Streckenschaden	A		12	1	5	5	3
00260000	1,01	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 3,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	1
00261000	1,17	DAFBA	Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, 10 Uhr, Schachtaufbau			10		5	3	5
00262000	1,61	DABBA	Rissbildung, Riss, vertikal, 1,00 mm, 6 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	6		3	3	5
00263000	1,64	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00264000	2,10	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 2 Uhr, Auftritt			2				
00265000	2,10	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 200,00 mm, 2 Uhr, Auftritt			2				
			Bemerkung DN geschätzt							
00270000	2,10	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 2 Uhr, Auftritt			2				
00271000	2,10	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 2 Uhr, Auftritt			2				
00272000	2,10	DAG	Einragender Anschluss, 100,00 mm, 2 Uhr, Auftritt			2				
00273000	2,21	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6				
00274000	2,21	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
00275000	2,21	DAG	Einragender Anschluss, 150,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6		5	5	1
00280000	2,21	DBCC	Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, 100,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
00281000	2,21	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00282000	2,21	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00283000	2,21	DAG	Einragender Anschluss, 100,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	1
00284000	2,21	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5
00285000	2,21	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1510	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		11:10
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL	D	S	B
00474000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang								
00475000	0,10	DCMB	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend, Abdeckung und Rahmen					5	5	3	
00480000	0,14	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 50,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12	5	3	E	
00481000	0,15	DABBC	Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung, 1,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12	5	3	5	
00482000	1,14	DCAZ	Anschluss, andere, 4 Uhr, Schachtaufbau				4				
			Bemerkung Absturz								
00483000	1,14	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 4 Uhr, Schachtaufbau				4				
00484000	1,14	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 4 Uhr, Schachtaufbau				4	3	5	5	
00485000	1,14	DAG	Einragender Anschluss, 40,00 mm, 4 Uhr, Schachtaufbau				4	5	5	4	
00490000	1,20	DCAZ	Anschluss, andere, 10 Uhr, Schachtaufbau				10				
			Bemerkung Absturz								
00491000	1,20	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 10 Uhr, Schachtaufbau				10				
00492000	1,20	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 10 Uhr, Schachtaufbau				10	3	5	5	
00493000	1,20	DAG	Einragender Anschluss, 60,00 mm, 10 Uhr, Schachtaufbau				10	5	5	4	
00494000	1,36	DBFAA	Infiltration, Schwitzen, durch die Wand des Schachtes oder der Inspektionsöffnung, 4 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	4		2	3	4	
00495000	1,36	DBBA	Anhaftende Stoffe, Inkrustation, 1,00 mm, 4 Uhr, Schachtaufbau				4	3	5	3	
00500000	2,05	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 8 Uhr, Auftritt				8				
00501000	2,05	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 250,00 mm, 8 Uhr, Auftritt				8				
			Bemerkung geschätzt _ nicht messbar								
00502000	2,05	DAHB	Schadhafter Anschluss, zurückliegender Anschluss, 8 Uhr, Auftritt				8				
00503000	2,05	DDD	Wasserspiegel								
00504000	2,19	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne				6				
00505000	2,19	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 6 Uhr, Gerinne				6				
00510000	2,19	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne				6	2	5	5	
00511000	2,19	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne				12				
00512000	2,19	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 12 Uhr, Gerinne				12				
00513000	2,19	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 12 Uhr, Gerinne				12	2	5	5	
00514000	2,19	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 12 Uhr, Gerinne				12	5	5	2	

11.03.2019

ibe Software-GmbH, Eggener Weg 7, 87448 Waltenhofen

27 von 257

Telefon: 08379/72898-0, FAX: 08379/72898-10, Mail: info@ibe-allgaeu.de, Internet: www.ibe-allgaeu.de

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1510	Innenschutz	
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.	
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe	
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.	
Schachttiefe		Steighilfenmat.	
Kanalart		Messtechnik	
Kanalnutzung		Eigentum	
Baujahr		Wasserschutzzone	
Materialart		Lage im Verkehr	
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand	
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.	
Schachtform		Status Daten	
Länge		Einstaufreiheit	
Breite		Bodengruppe	
Deckelform		Auftraggeber	
Deckelmaterial		Projektnummer	
Deckelklasse		Auftragskennung	0
Deckelbreite		Inspektionsgrund	
Deckellänge		Kodesystem	
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera	
Gerinneform		Inspektionsverfahren	TV-Untersuchung
Gerinnematerial		Insp.datum	12.04.2016
Gerinnebreite		Insp.zeit	11:10
Gerinnelänge		Wetter	kein Niederschlag
Bermematerial		Reinigung	Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00515000	2,19	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V.2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1511	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

0

TV-Untersuchung

12.04.2016

10:36

kein Niederschlag

Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung: mit Geruchsverschluss

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00290000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00291000	0,10	DCMC	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft, Abdeckung und Rahmen <i>Bemerkung korrodiert</i>					5	5	3
00292000	0,10	DDB	Allgemeine Anmerkung <i>Bemerkung zus. Geruchsverschluss</i>							
00293000	0,15	DABBC	Rissbildung, Riss, komplexe Rissbildung, 1,00 mm, 1 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	1		5	2	5
00294000	0,15	DAFBA	Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, 1 Uhr, Auflageringe			1		5	3	5
00295000	0,27	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 5,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus, Beginn Streckenschaden	A		12	12	5	5	3
00300000	0,49	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus					5	5	0
00301000	0,70	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 1,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	1
00302000	1,00	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0
00303000	1,50	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 5,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Gerinne, Ende Streckenschaden	B		12	12			
00304000	1,56	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 5 Uhr, Gerinne			5				
00305000	1,56	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 5 Uhr, Gerinne			5				
00310000	1,56	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 5 Uhr, Gerinne			5		2	5	5
00311000	1,56	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00312000	1,56	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 450,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00313000	1,56	DAG	Einragender Anschluss, 60,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	3
00314000	1,56	DDD	Wasserspiegel							
00315000	1,56	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1512	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		10:42
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00320000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00321000	0,10	DCMA	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger vorhanden ohne Schäden, Abdeckung und Rahmen							
00322000	0,95	DBBB	Anhaftende Stoffe, Fett, 2,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau			12	12	5	5	3
00323000	1,07	DBEG	Andere Hindernisse, fremde Leitungen oder Kabel durchqueren das Bauwerk, 200,00 mm, von 3 Uhr bis 8 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Stahrohr</i>			3	8	3	5	2
00324000	1,50	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 7 Uhr, Auftritt			7				
00325000	1,50	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 7 Uhr, Auftritt			7				
00330000	1,50	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 7 Uhr, Auftritt			7				
00331000	1,50	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 9 Uhr, Gerinne			9				
00332000	1,50	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 9 Uhr, Gerinne			9				
00333000	1,50	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 9 Uhr, Gerinne			9		2	5	5
00334000	1,50	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 9 Uhr, Gerinne			9		2	5	5
00335000	1,50	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau			12	12	4	3	5
00340000	1,50	DAFCE	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auftritt			12	12			
00341000	1,58	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00342000	1,58	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 350,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00343000	1,58	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5
00344000	1,58	DAFCE	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Gerinne			12	12			
00345000	1,58	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1512A	Innenschutz	
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.	
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe	zweiläufiger Steigeisengang
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.	
Schachttiefe	1,990 m	Steighilfenmat.	Eisen
Kanalart	Freispiegel geschlossen, Mischwasser	Messtechnik	
Kanalnutzung		Eigentum	
Baujahr		Wasserschutzzone	
Materialart	Beton	Lage im Verkehr	
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand	
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.	
Schachtform	rund	Status Daten	
Länge	1000 mm	Einstaufreiheit	
Breite		Bodengruppe	
Deckelform	rund	Auftraggeber	
Deckelmaterial		Projektnummer	
Deckelklasse	Klasse D	Auftragskennung	0
Deckelbreite		Inspektionsgrund	
Deckellänge	680 mm	Kodesystem	
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera	
Gerinneform	Kreis bis Scheitel	Inspektionsverfahren	TV-Untersuchung
Gerinnematerial	Beton	Insp.datum	12.04.2016
Gerinnebreite		Insp.zeit	11:00
Gerinnelänge	1000 mm	Wetter	kein Niederschlag
Bermematerial		Reinigung	Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00405000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00410000	0,10	DCMC	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft, Abdeckung und Rahmen <i>Bemerkung durchgerostet</i>					5	5	3
00411000	0,15	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 50,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12	5	0	2
00412000	0,18	DAFBA	Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, 9 Uhr, Auflageringe			9		5	3	5
00413000	1,80	DDD	Wasserspiegel							
00414000	1,90	DBBA	Anhaftende Stoffe, Inkrustation, 2,00 mm, von 7 Uhr bis 1 Uhr, Gerinne			7	1	3	5	3
00415000	1,90	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 6 Uhr, Auftritt			6				
00420000	1,90	DCGAC	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss verschlossen, 400,00 mm, 6 Uhr, Auftritt			6				
00421000	1,95	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 3 Uhr, Gerinne			3				
00422000	1,95	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 500,00 mm, 3 Uhr, Gerinne			3				
00423000	1,99	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00424000	1,99	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 500,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00425000	1,99	DBBA	Anhaftende Stoffe, Inkrustation, 1,00 mm, 1 Uhr, Gerinne			1		3	5	3
00430000	1,99	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1513	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		11:19
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00564000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00565000	0,08	DAJB	Verschobene Verbindung, horizontal, 30,00 mm, 5 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	5		5	4	5
00570000	0,10	DCMC	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft, Abdeckung und Rahmen					5	5	3
			Bemerkung korrodiert							
00571000	0,17	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 40,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12	5	1	2
00572000	0,51	DADA	Defektes Mauerwerk, Verschieben, von 8 Uhr bis 11 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	8	11	3	2	2
00573000	0,98	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0
00574000	1,50	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 7 Uhr, Gerinne			7				
00575000	1,50	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 7 Uhr, Gerinne			7				
00580000	1,50	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 7 Uhr, Gerinne			7		2	5	5
00581000	1,50	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 7 Uhr, Gerinne			7		2	5	5
00582000	1,50	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auftritt			12	12			
00583000	1,55	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
00584000	1,55	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 250,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
00585000	1,55	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	3
00590000	1,55	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5
00591000	1,55	DBBA	Anhaftende Stoffe, Inkrustation, 2,00 mm, 1 Uhr, Gerinne			1		3	5	3
00592000	1,55	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1514	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		11:16
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL	D	S	B
00520000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang								
00521000	0,10	DCMB	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend, Abdeckung und Rahmen						5	5	3
00522000	0,11	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 20,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12		5	0	1
00523000	0,28	DDB	Allgemeine Anmerkung <i>Bemerkung zweiter Rahmen vorhanden</i>								
00524000	0,60	DADA	Defektes Mauerwerk, Vershoben, 3 Uhr, Schachtaufbau				3			3	2
00525000	0,90	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 2,00 Stk, Schachtaufbau						5	5	0
00530000	0,90	DCAZ	Anschluss, andere, 5 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>				5				
00531000	0,90	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 250,00 mm, 5 Uhr, Schachtaufbau				5				
00532000	0,90	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 5 Uhr, Schachtaufbau				5		3	5	5
00533000	0,90	DAG	Einragender Anschluss, 20,00 mm, 5 Uhr, Schachtaufbau				5			5	4
00534000	0,90	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 5 Uhr, Schachtaufbau				5			3	5
00535000	0,96	DCBZ	Punktueller Reparatur, andere, 4 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Wandung manuell</i>				4				
00540000	0,96	DALZ	Schadhafte Reparatur, anderer Auskleidungsschaden, 4 Uhr, Schachtaufbau				4			2	5
00541000	1,50	DCAZ	Anschluss, andere, 8 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>				8				
00542000	1,50	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 200,00 mm, 8 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung in DN250 Rohr eingesteckt</i>				8				
00543000	1,50	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 8 Uhr, Schachtaufbau				8		3	5	5
00544000	1,50	DAHB	Schadhafter Anschluss, zurückliegender Anschluss, 8 Uhr, Schachtaufbau				8			3	5
00545000	1,65	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 4 Uhr, Sohle				4				
00550000	1,65	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 250,00 mm, 4 Uhr, Sohle				4				
00551000	1,65	DAG	Einragender Anschluss, 20,00 mm, 4 Uhr, Sohle				4			5	5
00552000	1,65	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 4 Uhr, Sohle				4			2	5
00553000	1,65	DDD	Wasserspiegel								
00554000	1,65	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Sohle				12				

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\MBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1514	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00555000	1,65	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 12 Uhr, Sohle				12			
00560000	1,65	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 12 Uhr, Sohle				12		5	5 2
00561000	1,70	DCNA	Schlammfang in der Sohle, Schlammfang nicht schadhaft, Sohle <i>Bemerkung nicht sichtbar</i>							
00562000	1,70	DBCZ	Ablagerungen, andere, 20,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Sohle <i>Bemerkung Fäkalien</i>				12 12		5	5 4
00563000	1,70	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1515	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00593000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00594000	0,00	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 20,00 mm, 12 Uhr, Abdeckung und Rahmen				12			
00595000	0,10	DCMB	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend, Abdeckung und Rahmen						5	5 3
01000000	0,15	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 20,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12		5	1 2
01001000	0,61	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus						5	5 1
01002000	0,81	DBAB	Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, von 9 Uhr bis 11 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	9	11		3	5 1
01003000	0,82	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 8 Uhr bis 11 Uhr, Schachtaufbau				8	11	4	3 5
01004000	0,86	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Schachtaufbau						5	5 0
01005000	1,25	DAFCE	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auftritt				12	12		
01010000	1,45	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 8 Uhr, Auftritt				8			
01011000	1,45	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 250,00 mm, 8 Uhr, Auftritt				8			
01012000	1,45	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 8 Uhr, Auftritt				8			
01013000	1,45	DAE	Fehlender Mörtel, 50,00 mm, 9 Uhr, Schachtaufbau				9		4	3 5
01014000	1,45	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 100,00 mm, 10 Uhr, Auftritt				10			
01015000	1,50	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne				6			
01020000	1,50	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 6 Uhr, Gerinne				6			
01021000	1,50	DAG	Einragender Anschluss, 90,00 mm, 6 Uhr, Gerinne				6		5	5 3
01022000	1,50	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne				6		2	5 5
01023000	1,55	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne				12			
01024000	1,55	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 12 Uhr, Gerinne				12			
01025000	1,55	DAG	Einragender Anschluss, 30,00 mm, 12 Uhr, Gerinne				12		5	5 3
01030000	1,55	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 12 Uhr, Gerinne				12		2	5 5
01031000	1,55	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1518	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		0
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		11:30
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL	D	S	B
01032000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang								
01033000	0,10	DCMB	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend, Abdeckung und Rahmen						5	5	3
01034000	0,18	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 40,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12		5	1	2
01035000	0,20	DAJB	Verschobene Verbindung, horizontal, 40,00 mm, 3 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	3			5	4	5
01040000	0,53	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus						5	5	1
01041000	1,01	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 2,00 Stk, Schachtaufbau						5	5	0
01042000	1,17	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 7 Uhr bis 8 Uhr, Schachtaufbau			7	8		4	3	5
01043000	1,48	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 5 Uhr, Auftritt			5					
01044000	1,48	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 5 Uhr, Auftritt			5					
01045000	1,48	DAG	Einragender Anschluss, 60,00 mm, 5 Uhr, Auftritt			5					
01050000	1,48	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 5 Uhr, Auftritt			5					
01051000	1,48	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 5 Uhr, Auftritt			5					
01052000	1,48	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 6 Uhr, Auftritt			6					
01053000	1,48	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 6 Uhr, Auftritt			6					
01054000	1,48	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 6 Uhr, Auftritt			6					
01055000	1,48	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Auftritt			6					
01060000	1,48	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 6 Uhr, Auftritt			6					
01061000	1,60	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 200,00 mm, von 2 Uhr bis 8 Uhr, Gerinne		2	8			1	5	5
01062000	1,60	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 8 Uhr, Gerinne			8					
01063000	1,60	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 8 Uhr, Gerinne			8					
01064000	1,60	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 8 Uhr, Gerinne			8			2	5	5
01065000	1,60	DAHB	Schadhafter Anschluss, zurückliegender Anschluss, 8 Uhr, Gerinne			8			2	5	5
01070000	1,60	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 8 Uhr, Gerinne			8			5	5	0
01071000	1,61	DCIA	Gerinne, Gerinne schadhaft, 300,00 mm, 150,00 mm, Gerinne								
01072000	1,61	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12					
01073000	1,61	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12					
01074000	1,61	DAG	Einragender Anschluss, 30,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12			5	5	0
01075000	1,61	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 12 Uhr, Gerinne			12			2	5	5

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1518	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
01080000	1,61	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Gerinne				12	12	4	5 5
01081000	1,61	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1519	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
01082000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
01083000	0,07	DABBA	Rissbildung, Riss, vertikal, 1,00 mm, 4 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	4		5	3	5
01084000	0,10	DCMB	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend, Abdeckung und Rahmen					5	5	3
01085000	0,51	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus					5	5	1
01090000	0,51	DAFCC	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, chemisch - Beschädigung im oberen Teil des Rohres, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus			12	12	5	3	5
01091000	0,81	DAE	Fehlender Mörtel, 5,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau			12	12	4	4	5
01092000	0,85	DADA	Defektes Mauerwerk, Verschieben, 12 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	12		3	2	1
01093000	1,00	DCAZ	Anschluss, andere, 7 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>			7				
01094000	1,00	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 100,00 mm, 7 Uhr, Schachtaufbau			7				
01095000	1,00	DAG	Einragender Anschluss, 100,00 mm, 7 Uhr, Schachtaufbau			7		5	5	3
01100000	1,00	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 7 Uhr, Schachtaufbau			7		3	5	5
01101000	1,24	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 2,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0
01102000	1,65	DCAZ	Anschluss, andere, 4 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>			4				
01103000	1,65	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 4 Uhr, Schachtaufbau			4				
01104000	1,65	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 4 Uhr, Schachtaufbau			4		3	5	5
01105000	1,65	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 4 Uhr, Schachtaufbau			4		3	5	5
01110000	1,65	DCAZ	Anschluss, andere, 8 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>			8				
01111000	1,65	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 8 Uhr, Schachtaufbau			8				
01112000	1,65	DAG	Einragender Anschluss, 40,00 mm, 8 Uhr, Schachtaufbau			8		5	5	4
01113000	1,65	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 8 Uhr, Schachtaufbau			8		3	5	5
01114000	1,65	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 8 Uhr, Schachtaufbau			8		3	5	5
01115000	1,80	DDD	Wasserspiegel							
01120000	1,80	DBC	Ablagerungen, grobes Material, 100,00 mm, 11 Uhr, Auftritt			11				
01121000	1,85	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 7 Uhr, Gerinne			7				
01122000	1,85	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 7 Uhr, Gerinne			7				

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1519	Innenschutz	
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.	
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe	
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.	
Schachttiefe		Steighilfenmat.	
Kanalart		Messtechnik	
Kanalnutzung		Eigentum	
Baujahr		Wasserschutzzone	
Materialart		Lage im Verkehr	
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand	
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.	
Schachtform		Status Daten	
Länge		Einstaufreiheit	
Breite		Bodengruppe	
Deckelform		Auftraggeber	
Deckelmaterial		Projektnummer	
Deckelklasse		Auftragskennung	0
Deckelbreite		Inspektionsgrund	
Deckellänge		Kodesystem	
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera	
Gerinneform		Inspektionsverfahren	TV-Untersuchung
Gerinnematerial		Insp.datum	12.04.2016
Gerinnebreite		Insp.zeit	11:34
Gerinnelänge		Wetter	kein Niederschlag
Bermematerial		Reinigung	Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
01123000	1,85	DAG	Einragender Anschluss, 60,00 mm, 7 Uhr, Gerinne			7		5	5	1
01124000	1,85	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 7 Uhr, Gerinne			7		2	5	5
01125000	1,86	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6				
01130000	1,86	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
01131000	1,86	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 6 Uhr, Gerinne			6		2	5	5
01132000	1,86	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne			6		2	5	5
01133000	1,86	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6		5	5	1
01134000	1,91	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
01135000	1,91	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
01140000	1,91	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5
01141000	1,91	DAG	Einragender Anschluss, 20,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	2
01142000	1,91	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 100,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Gerinne			12	12	1	5	5
01143000	1,91	DCIA	Gerinne, Gerinne schadhaft, 300,00 mm, 100,00 mm, Gerinne							
01144000	1,91	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1520	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
01145000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
01150000	0,10	DCMC	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft, Abdeckung und Rahmen <i>Bemerkung korrodiert</i>					5	5	3
01151000	0,15	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 40,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12	5	0	2
01152000	0,16	DABBA	Rissbildung, Riss, vertikal, 1,00 mm, 10 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	10		5	3	5
01153000	0,20	DAFBA	Oberflächenschaden, Abplatzung, mechanisch, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus			12	12	5	3	5
01154000	0,43	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus			12	12	4	3	5
01155000	0,56	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 4,00 Stk, Konus, Beginn Streckenschaden	A				5	5	0
01160000	1,27	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 2,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0
01161000	1,52	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 4,00 Stk, Schachtaufbau, Ende Streckenschaden	B						
01162000	1,52	DAE	Fehlender Mörtel, 5,00 mm, 12 Uhr, Schachtaufbau			12		4	4	5
01163000	1,85	DBC	Ablagerungen, grobes Material, 50,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auftritt			12	12			
01164000	2,08	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne			6				
01165000	2,08	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6				
01170000	2,08	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 6 Uhr, Gerinne			6		5	5	3
01171000	2,08	DAHC	Schadhafte Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 6 Uhr, Gerinne			6		2	5	5
01172000	2,08	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
01173000	2,08	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
01174000	2,08	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	3
01175000	2,08	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1521	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projekt Nummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		11:42
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
01180000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
01181000	0,10	DCMC	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger schadhaft, Abdeckung und Rahmen <i>Bemerkung korrodiert</i>						5	5 3
01182000	0,12	DABBA	Rissbildung, Riss, vertikal, 1,00 mm, 10 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	10			5	3 5
01183000	0,12	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 20,00 mm, 5 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	5			5	1 1
01184000	0,15	DABBA	Rissbildung, Riss, vertikal, 1,00 mm, 7 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	7			5	3 5
01185000	0,34	DADA	Defektes Mauerwerk, Verschieben, von 10 Uhr bis 2 Uhr, Konus, In der Verbindung		A	10	2		3	2 2
01190000	0,46	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus				12	12	4	3 5
01191000	0,53	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus						5	5 0
01192000	1,22	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 3,00 Stk, Schachtaufbau						5	5 1
01193000	1,77	DAE	Fehlender Mörtel, 15,00 mm, von 8 Uhr bis 9 Uhr, Schachtaufbau				8	9	4	3 5
01194000	1,85	DCAZ	Anschluss, andere, 8 Uhr, Schachtaufbau <i>Bemerkung Absturz</i>				8			
01195000	1,85	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 8 Uhr, Schachtaufbau				8			
01200000	1,85	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 8 Uhr, Schachtaufbau				8		3	5 5
01201000	1,85	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 8 Uhr, Schachtaufbau				8		3	5 5
01202000	2,15	DAFCE	Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe sichtbar, Ursache nicht eindeutig feststellbar, von 2 Uhr bis 5 Uhr, Auftritt				2	5		
01203000	2,20	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 150,00 mm, 11 Uhr, Auftritt				11			
01204000	2,20	DCHA	Auftritt, Auftritt schadhaft, Auftritt						5	5 2
01205000	2,25	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne				6			
01210000	2,25	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 6 Uhr, Gerinne				6			
01211000	2,25	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 6 Uhr, Gerinne				6		2	5 5
01212000	2,25	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne				12			
01213000	2,25	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 12 Uhr, Gerinne				12			
01214000	2,25	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 12 Uhr, Gerinne				12		2	5 5
01215000	2,25	DACB	Bruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, 50,00 mm, 12 Uhr, Gerinne				12		1	5 5
01220000	2,25	DCIA	Gerinne, Gerinne schadhaft, 300,00 mm, 150,00 mm, Gerinne							
01221000	2,25	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1522	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung
		TV-Untersuchung
		12.04.2016
		11:45
		kein Niederschlag
		Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
01222000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
01223000	0,10	DCMB	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend, Abdeckung und Rahmen						5	5 3
01224000	0,15	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 40,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	12	12		5	1 1
01225000	0,56	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Konus						5	5 0
01230000	1,38	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 3,00 Stk, Schachtaufbau						5	5 1
01231000	2,10	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 4 Uhr, Auftritt				4			
01232000	2,10	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 200,00 mm, 4 Uhr, Auftritt				4			
01233000	2,10	DAG	Einragender Anschluss, 20,00 mm, 4 Uhr, Auftritt				4			
01234000	2,10	DACB	Bruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, 400,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Auftritt				12	12		
01235000	2,10	DCHA	Auftritt, Auftritt schadhaft, Auftritt						5	5 1
01240000	2,15	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 7 Uhr, Auftritt				7			
01241000	2,15	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 7 Uhr, Auftritt				7			
01242000	2,15	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 7 Uhr, Auftritt				7			
01243000	2,15	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 7 Uhr, Auftritt				7			
01244000	2,20	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Gerinne				6			
01245000	2,20	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 200,00 mm, 6 Uhr, Gerinne Bemerkung DN geschätzt				6			
01250000	2,20	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Gerinne				6		2	5 5
01251000	2,20	DAG	Einragender Anschluss, 60,00 mm, 6 Uhr, Gerinne				6		5	5 E
01252000	2,20	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne				12			
01253000	2,20	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 12 Uhr, Gerinne				12			
01254000	2,20	DAG	Einragender Anschluss, 20,00 mm, 12 Uhr, Gerinne				12		5	5 E
01255000	2,20	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 12 Uhr, Gerinne				12		2	5 5
01260000	2,20	DACB	Bruch/Einsturz, Fehlen von Teilen, 50,00 mm, von 11 Uhr bis 1 Uhr, Gerinne				11	1	1	5 5
01261000	2,20	DCIA	Gerinne, Gerinne schadhaft, 300,00 mm, 100,00 mm, Gerinne							
01262000	2,20	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1526	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
01263000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
01264000	0,10	DCMB	Schmutzfänger unter der Abdeckung, Schmutzfänger fehlend, Abdeckung und Rahmen					5	5	3
01265000	0,10	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 20,00 mm, von 6 Uhr bis 9 Uhr, Auflageringe, In der Verbindung		A	6	9	5	1	2
01270000	0,30	DADA	Defektes Mauerwerk, Verschieben, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus, In der Verbindung		A	12	12	3	2	1
01271000	0,30	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Konus			12	12	4	3	5
01272000	0,85	DAQC	Schadhafte Steighilfen, korrodiertes Steigeisen, 3,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	1
01273000	1,01	DBBA	Anhaftende Stoffe, Inkrustation, 1,00 mm, 10 Uhr, Schachtaufbau			10		3	5	3
01274000	1,27	DCAZ	Anschluss, andere, 6 Uhr, Schachtaufbau			6				
			Bemerkung Absturz							
01275000	1,27	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 6 Uhr, Schachtaufbau			6				
01280000	1,27	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 6 Uhr, Schachtaufbau			6		3	5	5
01281000	1,27	DAG	Einragender Anschluss, 300,00 mm, 6 Uhr, Schachtaufbau			6		5	5	0
01282000	1,45	DADBA	Defektes Mauerwerk, fehlend, weitere Mauerwerksschicht sichtbar, 6 Uhr, Schachtaufbau			6		3	2	5
01283000	1,85	DCAA	Anschluss, Anschluss im Auftritt, 4 Uhr, Auftritt			4				
01284000	1,85	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 4 Uhr, Auftritt			4				
01285000	1,85	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 4 Uhr, Auftritt			4				
01290000	1,89	DBCC	Ablagerungen, hartes oder verdichtetes Material, 50,00 mm, von 5 Uhr bis 7 Uhr, Gerinne			5	7			
01291000	1,89	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Gerinne			12				
01292000	1,89	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 200,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12				
01293000	1,89	DAG	Einragender Anschluss, 30,00 mm, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	3
01294000	1,89	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 12 Uhr, Gerinne			12		2	5	5
01295000	1,89	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 12 Uhr, Gerinne			12		5	5	1
01300000	1,89	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1537	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00431000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang							
00432000	0,00	DARA	Schäden an Abdeckung oder Rahmen, Abdeckung gebrochen, Abdeckung und Rahmen						5	5 0
00433000	0,32	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 50,00 mm, von 6 Uhr bis 10 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	6	10		2	0 0
00434000	0,60	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 2,00 Stk, Schachtaufbau						5	5 0
00435000	0,98	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau				12	12	4	3 5
00440000	1,40	DCAZ	Anschluss, andere, 9 Uhr, Schachtaufbau				9			
			Bemerkung Absturz							
00441000	1,40	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 400,00 mm, 9 Uhr, Schachtaufbau				9			
00442000	1,40	DAG	Einragender Anschluss, 50,00 mm, 9 Uhr, Schachtaufbau				9		5	5 4
00443000	1,40	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 9 Uhr, Schachtaufbau				9		5	5 1
			Bemerkung Sand							
00444000	1,40	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 9 Uhr, Schachtaufbau				9		3	5 5
00445000	1,40	DCAZ	Anschluss, andere, 7 Uhr, Schachtaufbau				7			
			Bemerkung Absturz							
00450000	1,40	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 7 Uhr, Schachtaufbau				7			
			Bemerkung geschätzt _ nicht messbar							
00451000	1,40	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 7 Uhr, Schachtaufbau				7		5	5 1
00452000	1,50	DBCA	Ablagerungen, feines Material, 300,00 mm, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Sohle				12	12		
00453000	1,50	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Sohle				6			
00454000	1,50	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 6 Uhr, Sohle				6			
			Bemerkung geschätzt _ nicht messbar							
00455000	1,50	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Sohle				6		2	5 5
00460000	1,50	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 6 Uhr, Sohle				6			
00461000	1,50	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 5 Uhr, Sohle				5			
00462000	1,50	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 300,00 mm, 5 Uhr, Sohle				5			
			Bemerkung nicht messbar							
00463000	1,50	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 5 Uhr, Sohle				5		2	5 5
00464000	1,50	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Sohle				12			
00465000	1,50	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 600,00 mm, 12 Uhr, Sohle				12			

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M1537	Innenschutz
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.
Schachttiefe		Steighilfenmat.
Kanalart		Messtechnik
Kanalnutzung		Eigentum
Baujahr		Wasserschutzzone
Materialart		Lage im Verkehr
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.
Schachtform		Status Daten
Länge		Einstaufreiheit
Breite		Bodengruppe
Deckelform		Auftraggeber
Deckelmaterial		Projektnummer
Deckelklasse		Auftragskennung
Deckelbreite		Inspektionsgrund
Deckellänge		Kodesystem
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera
Gerinneform		Inspektionsverfahren
Gerinnematerial		Insp.datum
Gerinnebreite		Insp.zeit
Gerinnelänge		Wetter
Bermematerial		Reinigung

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
00470000	1,50	DAG	Einragender Anschluss, 60,00 mm, 12 Uhr, Sohle			12		5	5	1
00471000	1,50	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 12 Uhr, Sohle			12		2	5	5
00472000	1,51	DCNA	Schlammfang in der Sohle, Schlammfang nicht schadhaft, Sohle							
00473000	1,51	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\U2016_STASSFURT_DWA

Knotenbezeichnung	M181	Innenschutz	
Straße	Athenslebener Weg	Innenschutzmat.	
Ortsteil	Staßfurt	Steighilfe	nicht vorhanden
Nummer Kläranlage		Anzahl Steig.	
Schachttiefe	1,220 m	Steighilfenmat.	
Kanalart	Freispiegel geschlossen, Mischwasser	Messtechnik	
Kanalnutzung		Eigentum	
Baujahr		Wasserschutzzone	
Materialart	Mauerwerk	Lage im Verkehr	
Knotenart	Schacht	Grundwasserstand	
Bauwerksart		Überschwemmungsgeb.	
Schachtform	eckig	Status Daten	
Länge	600 mm	Einstaufreiheit	
Breite	1000 mm	Bodengruppe	
Deckelform	rund	Auftraggeber	
Deckelmaterial		Projektnummer	
Deckelklasse	Klasse B	Auftragskennung	0
Deckelbreite		Inspektionsgrund	
Deckellänge	650 mm	Kodesystem	
Deckel verschraubt		Eingesetzte Kamera	
Gerinneform	wenn keine der aufgeführten Quellen zutrifft	Inspektionsverfahren	TV-Untersuchung
Gerinnematerial	Mauerwerk	Insp.datum	28.04.2016
Gerinnebreite	1000 mm	Insp.zeit	12:10
Gerinnelänge	600 mm	Wetter	kein Niederschlag
Bermematerial		Reinigung	Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL	D	S	B
04545000	0,00	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsanfang								
04550000	0,34	DAE	Fehlender Mörtel, 10,00 mm, von 10 Uhr bis 11 Uhr, Konus			10	11	4	3	5	
04551000	0,34	DADA	Defektes Mauerwerk, Verschieben, von 12 Uhr bis 12 Uhr, Schachtaufbau, In der Verbindung		A	12	12	3	2	1	
04552000	0,60	DAQB	Schadhafte Steighilfen, fehlendes Steigeisen, 1,00 Stk, Schachtaufbau					5	5	0	
04553000	0,65	DADBB	Defektes Mauerwerk, fehlend, es ist nichts zu sehen, 9 Uhr, Schachtaufbau			9		2	1	5	
04554000	0,65	DAP	Hohlraum sichtbar, 9 Uhr, Schachtaufbau			9		0	0	5	
04555000	0,90	DCAZ	Anschluss, andere, 3 Uhr, Schachtaufbau			3					
			Bemerkung Absturz								
04560000	0,90	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 3 Uhr, Schachtaufbau			3					
04561000	0,90	DAG	Einragender Anschluss, 60,00 mm, 3 Uhr, Schachtaufbau			3		5	5	4	
04562000	0,90	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 3 Uhr, Schachtaufbau			3		3	5	5	
04563000	0,90	DBAB	Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 3 Uhr, Schachtaufbau			3		3	5	2	
04564000	1,00	DBAB	Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 8 Uhr, Schachtaufbau			8		3	5	2	
04565000	1,22	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 6 Uhr, Sohle			6					
04570000	1,22	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 6 Uhr, Sohle			6					
04571000	1,22	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 6 Uhr, Sohle			6		2	5	5	
04572000	1,22	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 6 Uhr, Sohle			6					
04573000	1,22	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 6 Uhr, Sohle			6		2	5	5	
04574000	1,22	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 4 Uhr, Sohle			4					
04575000	1,22	DCGAA	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert in den Schacht oder in die Inspektionsöffnung, 150,00 mm, 4 Uhr, Sohle			4					
04580000	1,22	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 4 Uhr, Sohle			4		2	5	5	
04581000	1,22	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 4 Uhr, Sohle			4					
04582000	1,22	DAHC	Schadhafter Anschluss, Anschluss unvollständig eingebunden, 4 Uhr, Sohle			4		2	5	5	
04583000	1,22	DCAB	Anschluss, freier Zulauf ins Gerinne, 12 Uhr, Sohle			12					
04584000	1,22	DCGAB	Anschlussleitung, kreisförmig, Anschluss entwässert aus dem Schacht oder der Inspektionsöffnung, 200,00 mm, 12 Uhr, Sohle			12					
04585000	1,22	DAHD	Schadhafter Anschluss, Anschluss beschädigt, 12 Uhr, Sohle			12		2	5	5	
04590000	1,22	DAHE	Schadhafter Anschluss, Anschluss verstopft, 12 Uhr, Sohle			12					
04591000	1,22	DBAB	Wurzeln, einzelne feine Wurzeln, 12 Uhr, Sohle			12		2	5	1	
04592000	1,22	DCNB	Schlammfang in der Sohle, Schlammfang schadhaft, Sohle					5	5	1	

Schachtbericht

V 2.7.15, N:\Daten\Eigene Dateien\Büro\Projekte\IBE2\J2016_STASSFURT_DWA

<i>Knotenbezeichnung</i>	M181	<i>Innenschutz</i>	
<i>Straße</i>	Athenslebener Weg	<i>Innenschutzmat.</i>	
<i>Ortsteil</i>	Staßfurt	<i>Steighilfe</i>	nicht vorhanden
<i>Nummer Kläranlage</i>		<i>Anzahl Steig.</i>	
<i>Schachttiefe</i>	1,220 m	<i>Steighilfenmat.</i>	
<i>Kanalart</i>	Freispiegel geschlossen, Mischwasser	<i>Messtechnik</i>	
<i>Kanalnutzung</i>		<i>Eigentum</i>	
<i>Baujahr</i>		<i>Wasserschutzzone</i>	
<i>Materialart</i>	Mauerwerk	<i>Lage im Verkehr</i>	
<i>Knotenart</i>	Schacht	<i>Grundwasserstand</i>	
<i>Bauwerksart</i>		<i>Überschwemmungsgeb.</i>	
<i>Schachtform</i>	eckig	<i>Status Daten</i>	
<i>Länge</i>	600 mm	<i>Einstaufreiheit</i>	
<i>Breite</i>	1000 mm	<i>Bodengruppe</i>	
<i>Deckelform</i>	rund	<i>Auftraggeber</i>	
<i>Deckelmaterial</i>		<i>Projektnummer</i>	
<i>Deckelklasse</i>	Klasse B	<i>Auftragskennung</i>	0
<i>Deckelbreite</i>		<i>Inspektionsgrund</i>	
<i>Deckellänge</i>	650 mm	<i>Kodesystem</i>	
<i>Deckel verschraubt</i>		<i>Eingesetzte Kamera</i>	
<i>Gerinneform</i>	wenn keine der aufgeführten Quellen zutrif	<i>Inspektionsverfahren</i>	TV-Untersuchung
<i>Gerinnematerial</i>	Mauerwerk	<i>Insp.datum</i>	28.04.2016
<i>Gerinnebreite</i>	1000 mm	<i>Insp.zeit</i>	12:10
<i>Gerinnelänge</i>	600 mm	<i>Wetter</i>	kein Niederschlag
<i>Bermematerial</i>		<i>Reinigung</i>	Wurde vor der Inspektion gereinigt

Anmerkung:

TC	Tiefe	Kode	Langtext	StrSc	V	L1	L2	ZKL:D	S	B
04593000	1,22	DACA	Bruch/Einsturz, Bruch, 100,00 mm, von 12 Uhr bis 4 Uhr, Sohle				12	4	1	5 5
04594000	1,22	DDB	Allgemeine Anmerkung, Inspektionsende							