

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP
5501	Liethe-Weg	entlang der Liethe ab L73 Ortsausgang SF bis Sporthalle Friedrichshall	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung "Liethe-Radweg", Rundweg Bode - Wipper - Saale - Bode möglich (48km), Asphaltdecke > 3m	mittel
5502	L63	östl. Üllnitz bis A14/ Radweg	Mischverkehr, DTV zu hoch, Schulweg (ca. 50 Schüler), LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	direkter Anschluss an existierenden gemGRW Ri. Brumby	lang
5503	K1292 Üllnitz-Glöthe	Üllnitz-Glöthe	gemGRW nur ca. 2m, Schulweg, schmaler Trennstr. zur Fahrbahn, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung auf Standardmaß, Abstand zur Fahrbahn vergrößern	mittel
5504	L70	westl. ab Ortsausgang Atzendorf - Wolmirsleben	Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. gemGRW	lang
5505	L50	nördlich Atzendorf	Mischverkehr, DTV zu hoch, Bedarfsliste 2016 wB, Konzept SLK, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	innerorts Anschluss an GRW aus Richtung Förderstedt	lang
5506	Hohenerxleben er Str.	SF, Schulstr. bis Bahnhof	Geschäftsstraße, viele Fußgänger und Radfahrer, Wohngebiet, überbreite Fahrbahn, schlechte Oberfläche	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Einrichtung verkehrsberuhigter Geschäftsbereich lt. Kommune, Einengung Fahrbahn, Gehweg und Fahrbahn instandsetzen, Gehweg Rad frei, Radschutzstreifen	mittel
5507	L72	OD SF Grenzstr./ Zollstr.	Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Nähe Bahnhof, Einbahnstr. ohne Freigabe Gegenrichtung	Radverkehrsführung am Knotenpunkt verbessern	Verkehrsführung überprüfen, Zollstr. als Fahrradstr., altern. Radfahrstreifen, Fußwege instandsetzen und Rad frei, Knoten am Bahnhof und Bahnübergang neu ordnen, Querungshilfen und Furten errichten	mittel
5508	Steinstr.	SF Steinstr. zw. Wassertorstr. Luisenstr.	Pflasterung, Sturzgefahr bei Nässe, Radfahrer fahren auf besserem Gehweg, Fahrbahn eng durch beidseitig parkende Autos	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	auf der Fahrbahn Streifen für Radverkehr/ Rollstühle/ Rollatoren ohne Pflasterung, Signaturspur, nur Lieferverkehr frei, Prüfung Fahrradstr., Parkkonzept	kurz
5509	Stadtsee	SF im Bereich des Stadtsees	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung Fahrradbügel, Bedarf lt. Kommune, v.a. für Feste im gesamten Bereich	kurz
5510	L72	OD Neundorf	Schüler im Mischverkehr, Engstelle, GRW (Zweirichtung) einseitig und schmal, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke, Schwerverkehr	Instandsetzung des Radweges	GRW beiseitig max. Breite (Grünstreifen weg), keine Unterbrechung an Engstelle, kein ZweirichtungsGRW innerorts (Einmündungen), Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo30 gesamter Ort	mittel
5511	L71	SF - Rathm.dorf	DTV im Prüfbereich Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, Anbindung Bahnhof/ Strandbad, sehr kurvige Führung und hohe Geschwindigkeiten	Bau eines neuen Radweges	Lage möglichst westl. für Anbindung Bahnhof und Strandbad, Teilstück "Liethe"-Radweg im Brückenbereich, Querungshilfen an Einmündungen/ Ortsgrenzen	lang
5512	Feldweg Bodebrücke	Hohenerxleben Feldweg parallel/ unterhalb des Brückenweges bis Boderadweg	Wegweisung fehlt, Widmung/ Baulast unklar, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Anbindung tourist. RW an Ort/ 3FR, Wegweisung	mittel
5513	Jakobsgrube	bei Athensleben	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen und ertüchtigen	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung tourist. RW um den Löderburger See, konkreten Verlauf im Feuchtgebiet prüfen, östl. auf Bode-RW	mittel
5514	L71	SF-Unseburg	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Bedarfsliste wB	Bau eines neuen Radweges		lang
5515	L70	OD Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, schmaler Fußweg, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Gehweg verbreitern + Rad frei	mittel
5516	Knüppelsberg	Feldweg von der L71 bis Strandsolbad	südl. Anbindung Strandsolbad (tourist. Bed.), unbefestigter Weg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, s. Konzept Wirtschaftsweg, in Verbindung mit Neubau straßenbegl. RW L71 bis Rathmannsdorf, Querungshilfen	mittel
5517	Tränental	Höhe Salzlandtheater	fehlende attraktive und sichere Radabstellanlagen fürs Theater und Innenstadt	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte und beleuchtete Fahrradbügel in gut einsehbarer Lage installieren, Bedarf Radbox prüfen	kurz
5518	Bodeufer SF Zentrum	Eisenbahnbrücke bis Salzrinne	Fahrbahnführung tour. RW unübersichtl., Garagenplatz	Bau eines neuen Radweges	Neubau tour. RW (R1,D3,BOR,RDE) entlang der Bode, Asphaltdecke 3m	lang
5519	Bodeufer SF Ost	Salzrinne bis L73/ Beginn neuer Liethe-Radweg	Boderadweg führt uferfern (links) durch Gew.geb.	Bau eines neuen Radweges	Prüfung Neubau tour. RW (BOR) entlang der Bode (rechts), Anbindung Liethe-RW	lang
5520	Liethedamm	Friedrichshall - Kabelgraben	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu L71	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel
5521	Kabelgraben	Rathmannsdorf	Alltagsverbindung auf Deichweg, Alternative zu L71, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel
5522	Lietheweg	Rathmannsdorf Lietheweg bis Wehr an der Wipper (Güsten)	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu K1304	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Prüfung Hochwasserschutz, Rundweg Bode-Liethe-Wipper-Saale-Bode 48km	mittel
5523	L72	südl. Neundorf	DTV zu hoch, Berufsschüler im Mischverkehr, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang
5524	L50	Förderst. - Neugattersleben	Schüler im Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, Bedarfsliste w.B., Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW	lang
5525	L63	OD Förderst. Ost	straßenbegl. RW endet ohne Querungshilfe, Schulweg	Bau einer Querungshilfe	am Ortseingang Bau einer Querungshilfe	mittel
5526	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	DTV im Prüfbereich, GW Rad frei <2m, nur Mindestst. (LRVN), Rückmeldung Grundschule	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg auf GS-Seite verbreitern >2,5m, Radfrei, Tempo 30	mittel
5527	L63	OD Förderst. Grundschule bis L50	Schüler im Mischverkehr, DTV Prüfbereich, Netzlücke, Gehweg nur 2m, Rückmeldung Grundschule, Rückstau Ampelkreuzung	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege max. verbreitern >2,5m + Rad frei, Tempo 30	mittel
5528	L72	OD Förderst. Ri. Staßf.	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener nbGRW < 2m, SV 10%	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Verbreiterung gemeinsamer GRW beidseits, Anschluss neuer RW Staßf. Ostseite	mittel
5529	L50	Förderstedt - Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener Radweg < 2m, SV 10%	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung getrennter GRW beidseits bis RW Atzendorf (zw. Fahrbahn und Alleebäumen), Tempo 30 im Ortskern	mittel
5530	L63	OD Üllnitz	Schüler im Mischverkehr, Netzlücke, DTV im Prüfbereich, Engstelle im Bereich Haltestelle	Bau eines neuen Radweges	Fortsetzung Zweirichtungs-GRW innerorts, besser beidseitig gem. GRW mit Querungshilfen	mittel
5531	Alte Calbesche Str.	Üllnitz-Calbe	Wirtschaftsweg ohne Widmung Radverkehr, kein Zugang von L63, Netzlücke	Widmung für Radverkehr vornehmen	Anschluß schaffen, da Parallelverlauf zur L63, Widmung Radverkehr, Anschluss Ri. Calbe sicherstellen, aktuell hier Netzlücke	kurz

Maßnahmenummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP
5532	Güstener Weg	südl. Neundorf	Plattenweg, Zustand schlecht	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke >3m, s. Wegekonzep	mittel
5534	Hecklinger Weg	westl. Neundorf	Plattenweg, dann unbefestigte Fahrspur	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Zustand verschlechtert sich Ri. Hecklingen, Asphaltdecke > 3m, s. Wegekonzep, Wegführung über Wartenberg prüfen (Umwegig, Zustand besser)	mittel
5535	Bodebrücke Salzrinne		an Brückenzufahrten Radweg mit Engstellen (4x), Straße stark befahren, RIN III	Instandsetzung des Radweges	Engstellen absichern zur Fahrbahn/ Warnschild	kurz
5536	Bodewehr am Schütz		Engstelle auf Brücke < 1m, Radfernweg (R1,RDE,D3)	Bau einer Brücke	Übergang am Wehr verbreitern > 2m, Prüfung Bestandsschutz	lang
5537	L71	OD SF Hecklinger Str.	Schüler im Mischverkehr (GTS Tiergarten), LRVN Netzlücke, Engstelle Turmgasse	Instandsetzung des Radweges	Gehweg maximal verbreitern und Radfrei, evt. Sicherung Engstelle Turmgasse (Geländer), Tempo30	mittel
5538	L71	OD SF Gollnowstr.	Schüler im Mischverkehr, LRVN Netzlücke, gem. GRW mit Engstellen, keine Integration in Knotenpunkte	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung GRW + Borsteinabsenkungen, sonst Radfahrstreifen	mittel
5539	L72	OD SF Luisenpl. - Neund. Str.	Schulweg, gem. GRW nur eine Richtung, unnötige Querungen vermeiden	Instandsetzung des Radweges	Zwei richtungs-GRW bis Kreisverkehr zur Vermeidung von Querungen der Schüler (keine Ausfahrten), Verbreiterung	mittel
5540	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	fehlende sichere Querung vor der Schule, DTV 3218	Bau einer Querungshilfe	LSA/ Zebrastreifen mit Verkehrsinsel	mittel
5541	L72	OD Förderst. Süd	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe	Anschluß an zu errichtende RW innerorts	mittel
5542	L50	OD Förderst. Nord	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW, DTV 6105	Bau einer Querungshilfe	Anschluß an zu errichtenden/ verbreiternden RW innerorts	mittel
5543	L73	OD SF Ost	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe	Anschluß innerorts und neuer Liethe-Radweg	mittel
5544	L71	Rathmannsdorf südlich	DTV im Prüfbereich, Mischverkehr, Schulweg, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Prüfung straßenferne Führung lt. Netz SLK über Wirtschaftsweg n. Ilberstedt, allerdings sehr umwegig und keine soziale Sicherheit	lang
5545	Calbescher Weg	Bahnstrecke Schönebeck - Güsten - Calbescher Weg	Netzlücke, Bahnquerung (Nebenstrecke, eingleisig) fehlt	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Bau eines Bahnübergangs: Umlaufsperre/ Lichtsignal	mittel
5546	L73	Hecklinger Str. westl. Ausfahrt Kaufland	Zwei richtungs-RW kreuzt Ausfahrt, schlechte Sichtbeziehung, Wartepflicht wird mißachtet	Bau einer Querungshilfe	Rotfärbung der Furt, ausfahrende Fahrzeuge verlangsamen, ausreichend Freischneiden	mittel
5547	Löderburger See	Eingangsbereich Badestelle	fehlende Radabstellplätze	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung von Fahrradbügeln, Ladestation E-Bike prüfen	kurz
5548	Bahnhof Staßfurt	Ost-/Westseite des Bahnhofs	wenige ungepflegte Abstellplätze, Zufahrt nur für Busse (Ostseite), verwilderte Brachflächen	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Pflegemaßnahmen im gesamten Bahnhofsumfeld, mehr Stellplätze, Test von Fahrradboxen, Radverkehr zulassen	kurz
5549	Wassertorstr.	Staßfurt, Bahnunterführung	Unterführung endet direkt am Kreisverkehr, in Unterführung einseitig extrem schmaler Gehweg < 0,50m, Südseite ebenfalls Gehweg-Engstelle mit Kurve	Instandsetzung des Radweges	Sanierung + Verbreiterung Gehwege beidseitig, Rad frei, Schutzstreifen auf der Fahrbahn, Beleuchtung der Unterführung	mittel
5550	L73	OD Staßfurt, Schulstr. Hohenerxebener Str - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls, Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe in Höhe der Kirche	mittel
5551	Charlottenstr.	Staßfurt, Hohenerxebener Str. - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe an Bernburger undd Hohenerxebener Str.	mittel
5552	Verb.weg Lehrter Str. - Boderadweg	Staßfurt, hinter der Tankstelle	unbefestigt, steil, hohe Kante, Gullydeckel, zugewachsen	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke, Freischneiden	kurz
5553	Str. d. Solidarität	Staßfurt	keine Freigabe Einbahnstraße, Einengung der Fahrbahn/ Gefährdung Radverkehr durch Längs- und Querparker	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	verträgliches Parkkonzept, Problematik Dooring, Radschutzstreifen mit Sicherheitsraum, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	kurz
5554	August-Bebel- Str.	im Bereich Kita/ Schule	keine Querungshilfe, schlechte Sichtbeziehungen durch Parkplätze, breite Fahrbahn	Bau einer Querungshilfe	Parkkonzept anpassen, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	mittel
5556	Michaelisstr.	Pastorgasse - Petrikirchstr. - Michaelisstr.	sehr schlechte Oberfläche, keine Freigabe Einbahnstr.	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzl. Freigabe Einbahnstr., Gehwege verbreitern/ sanieren, GWRadfrei, Absenkungen	mittel
5557	Schlachthofstr.	Kreuzung Wasserstr. - Schlachthofstr. - Atzendorfer Str.	Knotenbereich Hohlweg bis Andreasstr. weitläufig und ungeordnet, breiter Straßenraum, schlechte Oberflächen	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Neuordnung des Knoten, Radfahrstreifen, Gehweg verbreitern, Querungshilfen, Parkkonzept	mittel
5558	Kaiserhof/ R1	Boderadweg West - KV Lehrter Str. - Boderadweg Ost	verwinkelte, unübersichtl. Wegführung Fernradweg R1 über Kreisverkehr, durch Abbruchhäuser	Instandsetzung des Radweges	Fernradweg gut erkennbar, direkt und bevorrechtigt durchführen: Zebrastreifen; Aufpflasterung/ Farbe/ Beschilderung im gesamten Kreisel; städtebaul. Gest. (Rastplatz)	mittel
5559	Bodestr./R1	Bodeufer/ Parkpl. Bodestr. - Salzrinne	Mischverkehr, schlechte Oberfläche, Wegweisung unzureichend, Auffahrt Salzrinne steil/ enge Kurve, Netzlücke, Garagenplatz	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	sichtbare Wegweisung ab Bodeufer, Einrichtung Fahrradstr. prüfen, sonst Radfahrstreifen und Bevorrechtigung, Rotfärbung, Querung Bodestr. mit Insel, Garagen an der Salzrinne für direktere Führung entfernen	mittel
5560	Bodebrücke Hohenerleben West/R1	Bodestr.	Brücke extrem schmal (2,1m), Fernradweg im Mischverkehr	Bau einer Brücke	Bodebrücke in ausreichender Breite erneuern (Fernradweg), Schutzstreifen/ Radfahrstreifen/gem GRW, Geschwindigkeitsdämpfung	lang

Maßnahmenummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP
5561	R1	Klärwerk Löbnitzer Weg - Bodebrücke Hohenerxleben	Oberfläche Fernradweg unbefestigt, auf Bodestr. Mischverkehr mit schlechter Oberfläche	Instandsetzung des Radweges	gem. GRW, Asphaltdecke 3m, inkl. Bodestr. mit Querungshilfe an der Brücke	mittel
5562	R1	Parkplatz Löbnitzer Weg - Klärwerk unteres Ende der Rampe	Radfernweg mit geringer Breite bei kurviger Wegführung und starkem Bewuchs	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung RW auf 3m, regelmäßiger Beschnitt	mittel
5563	Löbnitzer Weg	Einmündung Marnitzer Weg (Umfahrung SF)	Radfernweg quert Stadumfahrung in Kurve	Bau einer Querungshilfe	zusätzl. Tempo 30 (Kurve), , deutlichere Wegweisung, Furtmarkierung	mittel
5564	Boderadweg/ Drachenschwanstr.	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz
5565	K1304	Rathmannsdorf - Sportplatz Güsten	Kinder im Mischverkehr (Sportplätze), GWRadfrei unbenutzbar, einzelne zugewachsene Betonplatten, Netzlücke (Radweg Güsten-Sportplatz)	Instandsetzung des Radweges	Ausbau und Umwandlung in Zweirichtungs-GRW bis Sportplatz Güsten	mittel
5566	Lietheweg	L71 - Kabelgraben	neue tourist. Route auf Deichweg, loser Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Verlegung Einmündung L71 zur Lieth-Brücke für direkte Querung	mittel
5567	L71	Liethbrücke	fehlende Querungshilfe tourist. Radweg - L71	Bau einer Querungshilfe	Querung im Brückenbereich, Piktogrammspur, Tempo 50, besser Verbreiterung und Zweirichtungs-GRW über Brücke s.5511	mittel
5568	L73	Knoten K1304	fehlende Querungshilfe L71, Anbindung Sportplatz Hohenerxleben	Bau einer Querungshilfe	Bedarfs-LSA prüfen, Tempo 50	mittel
5569	Gollnowstr.	Bernburger Str. - KV Wassertorstr.	Bahnhofsanbindung im Mischverkehr, einseitig kein Gehweg, Durchgangsverkehr	Bau eines neuen Radweges	gem. GRW beidseitig, altern. westl. Radfahrstreifen	mittel
5570	Gollnowstr.	Ast Gollnowstr. am Bahnübergang	Bahnhofsanbindung im Mischverkehr, einseitig kein Gehweg, Durchgangsverkehr	Bau eines neuen Radweges	breiter Gehweg Rad frei (>3m) beide Richtungen, idealerweise durchführend bis Bahnhof	mittel
5571	L72	Förderstedter Str. Höhe Rampe Schlachthofstr.	Ende RW westl., keine Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe	Absenkungen	mittel
5572	L72	Bodequerung, Calbesche Str. KV Wassertorstr.	DTV zu hoch, RW westl. endet, Zweirichtungs-GRW östl. problematisch innerorts (Einmündungen/ Kreuzungen)	Bau eines neuen Radweges	Neubau RW westl. prüfen, alternativ Schutzstreifen, Anlage von Querungshilfen an allen Rampenzugängen, Absenkungen	mittel
5573	L72	Neundorf Ortseingang Nord	keine Querungshilfe am Ortseingang	Bau einer Querungshilfe		mittel
5574	L72	Neundorf Stassfurter Str. bis Ende Zweirichtungs-GRW Höhe Korngasse	DTV zu hoch, vorhandener Zweirichtungs- GRW innerorts gefährlich (viele Ausfahrten), Schüler	Instandsetzung des Radweges	GRW beidseitig und verbreitern, Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo 30 gesamte OD	mittel
5575	K1303	Neundorf Güstener Weg - L71	Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, kurvig, Oberfläche mangelhaft, Anbindung Bahnhof/ Strandbad	Bau eines neuen Radweges		lang
5576						
5577	Strandsolbad		Mangel an sicheren Radabstellplätzen	Errichtung von Radabstellanlagen	ausreichend Radbügel + Ladestation e-Bike	kurz
5578	L72	Kreisverkehr Wassertorstr. - Förderstedter Str.	Kreisverkehr Querungshilfe nördl. fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel
5579	L73	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel
5580	Hohenerxleben er Str.	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel
5581	L71	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel
5582	L71	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel
5583	Jakobsgrube	Querweg im nördl. Bereich	keine Sichtbeziehung zum Feuchtgebiet	Errichtung eines Rastplatzes	Rastplatz mit Aussichtsplattform	kurz
5584	Boderadweg	südl. Löderburg, gegenüber Gänsefurth Schloss	keine Rastmöglichkeiten	Errichtung eines Rastplatzes	Anlage Rastplatz mit Blick auf Bode und Gänsefurth Schloss	kurz
5585	Pestalozzistr.		Pflasterung, Bahnhofszugang Innenstadt, Sturzgefahr bei Nässe	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Platten-/Asphaltspur mit Piktogrammen "Rad"	kurz
5586	Wassertorstr.	Steinstr. - Marktstr.	Netzlücke, Mischverkehr, tlw. GRW, unübersichtl. mit vielen Einmündungen, tlw. schmale GRW	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege verbreitern + Rad frei, Markierung von Furten, Radschutzstreifen, Minikreisel Wächterplatz + Wassertorstr./ Steinstr.	mittel
5587	Stadtbadstr.	zw. Sodastr. und Wasserturmstr.	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf der Straße	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Durchgangsverkehr verhindern, ohne Unfallgefahren zu schaffen: Pflanzenkästen/ Bänke auf der Fahrbahn, Feuerwehrezufahrt gewährleisten	kurz
5588	L50	Förderstedt, Bereich Germania Apotheke	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf dem GRW	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung der Poller, bei Bedarf gut sichtbare Oblekte ausserhalb der Rad-Durchfahrt aufstellen, Bäume pflanzen	kurz
5589	L50	Atzendorf, Ende Zweirichtungs-GRW ausserorts von Norden	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel
5590	L50	Atzendorf L70	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel
5591	L70	Ortsausfahrt Atzend. West	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe		mittel
5592	Schöner Blick	SF	grobes Natursteinpflaster, fehlende Sichtbeziehung zur Bode durch Bewuchs	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Freischneiden in Richtung Bode, Rastplatz	mittel
5593	Neue Welt	SF	grobes Natursteinpflaster, fehlende Sichtbeziehung zur Bode durch Bewuchs	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Freischneiden in Richtung Bode, Rastplatz	mittel
5594	Schlachthofstr.	KV Löbnitzer Weg bis Hohlweg	Mischverkehr, schmale Gehwege mit tlw. Rad frei, lückenhafte/ wechselnde Führungsform, Oberfläche mangelhaft, keine Querungshilfen	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Gehweg >2,5m, Rad frei, Radschutzstreifen, Querungshilfen Löbnitzer Weg/ Schlachthofstr./ Neue Welt/ Rampe L72/ Pfännerhöhe	mittel

Maßnahmenummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP
5595	L71	OD Staßfurt, Knoten Wasserturmstraße	stark befahrener Einrichtungsknoten, viel Schwerverkehr, tlw. Mischverkehr, schmale Gehwege mit tlw. Rad frei/ gemGRW, lückenhafte/ wechselnde Führungsformen, Oberfläche sehr mangelhaft, keine Querungshilfen, Radschutzstreifen zu schmal, Pfosten auf dem GRW	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Gehweg >2,5m, Rad frei, Radfahrstreifen auch in Gegenrichtung prüfen, Querungshilfen Hohlweg/ Bischofstr./ Wasserturmstr./ Michaelisstr./ Fleischergasse, Oberflächen sanieren, Pfosten versetzen	mittel
5596	Pestalozzistr.	Höhe Bergbaumuseum	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Fahrradbügel vor dem Museum installieren, Radbox prüfen	kurz
5597	Stadtinformatio n	SF	Mangel an sicheren Radabstellplätzen für Radtouristen	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte Bügel, Fahrradboxen für Radtouristen/ Ladestation für E-Bikes kombiniert	kurz
5598	Stadtsee	SF	einzelne Poller an vielen Zufahrten des Stadtsees, Sturzgefahr, besonders bei Dunkelheit	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	alternative Lösungen ohne Sturzgefahr, Bepflanzung	kurz
5599	Parkstr.	Kreuzung E.-Grube-Str.	hoher Bordstein direkt an Einfahrt zum Radweg	Instandsetzung des Radweges	Absenkung Bordstein	kurz
5600	Marbeweg	Neu-Stassfurt	Oberfläche schlecht, Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m	mittel
5601	Wehrbrücke Rothenförde	Rothenförde	Poller auf der Brücke, Durchfahrt < 1m	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung Poller	kurz
5602	Boderadweg	Athensleben - Rothenförde Wehr	schlechte Oberfläche, Asphalt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel
5603	Boderadweg	Athensleben - Unseburg	schlechte Oberfläche, unbefestigt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel
5604	K1302	Atzendorf - Athensleben	schlechte Oberfläche, Betonplatten/ Asphalt	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Bau eines Radweges prüfen, sonst Lust - Athensleben Fahrbahnverbreiterung	mittel
5605	L72	Zollstraße (Kreisverkehr Lidl - Hohenerlebener Str.)	sehr schmaler Fußweg im Bereich Busbahnhof, unsichere Zufahrt Busbahnhof, Radfahrer im Mischverkehr (DTV 6552)	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Fußweg am Busbahnhof, Rad frei oder GRW, definierte Zufahrt Busbahnhof mit Furten	mittel
5606	L73	Hohenerlebener Str. Salzrinne bis Ortsgrenze	gem. GRW tlw. schmal, nur einseitig und lückenhaft, Absenkungen/ Furten fehlen	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Radweg; Absenkungen, Furten und Querungshilfen an Einmündungen; Parkkonzept	mittel
5607	L72	Bahnübergang Neundorfer Str.	gem. GRW ortsauswärts endet ohne Querungshilfe zum Zweirichtungs- RW	Bau einer Querungshilfe	Abstand zum Bahnübergang beachten, Geschwindigkeitsreduzierung Ortseinfahrt	mittel
5608	Feldweg L50 - Hohenerleben		Plattenweg schlecht, starker Bewuchs	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Widmung/ Eigentumsverhältnisse klären	mittel
5609	Benneckscher Hof	Bereich des Wochenmarktes	mehr sichere Radabstellplätze während des Wochenmarktes	Errichtung von Radabstellanlagen		kurz
5610	Drachenschwa nzstr. bis Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogramm Spuren	kurz
5611	Am Strandbad	Bernburger Str. bis Strandbad	während der Badesaison starker Rad- und Fußverkehr, kein Gehweg	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogramm Spuren	kurz
5612	L71	OD Staßfurt, Bernburger Straße - Salzwirkstraße	GRW nur einseitig, Berufsschüler auf Fußweg als "Geisterfahrer" in Gegenrichtung (viele Einmündungen!) oder im Mischverkehr (sehr schlechte Oberfläche)	Instandsetzung des Radweges	Instandsetzung GRW Nordseite und Neubau GRW Südseite, Absicherung Einmündungen mit Furten, Querungshilfen an wichtigen Einmündungen und Schulen	mittel
5613	Feldweg n. Hecklingen	Wehr am Schütz - Bahnübergang Hecklingen	Oberfläche unbefestigt und schlecht, wichtige Verbindung Hecklingen - Staßfurt-Nord, Schulweg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Querungshilfe am Bahnübergang, Beleuchtung prüfen	mittel
5614	L73	Hecklinger Straße, OD Staßfurt, Einmündung Sportplatz	Kinder müssen L73 in Kurve queren zum Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe		mittel
5615	Löbnitzer Weg	Knoten Löbnitzer Weg - Salzrinne	Querung Fernradweg im unübersichtlichen Kreuzungsbereich in einer Kurve, kleine Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe	Querungshilfen Salzrinne auf beiden Kreuzungsseiten und bevorrechtigen (Zebrastreifen od. Bedarfsampel); Wegweisung Fernradweg auf der "richtigen" Straßenseite	mittel

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Terminierung durch LSBB	Umsetzungs-horizont Einschätzung ISUP
5502	L63	östl. Üllnitz bis A14/ Radweg	Mischverkehr, DTV zu hoch, Schulweg (ca. 50 Schüler), LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	direkter Anschluss an existierenden gemGRW Ri. Brumby	Bedarfsliste 2016 weiterer Bedarf, Netzlücke, Prioritätenliste des LK für LSBB; Außerorts: Planungsbeginn frühestens 2023, spätestens 2030, Terminierung aktuell nicht möglich	lang
5504	L70	westl. ab Ortsausgang Atzendorf - Wolmirsleben	Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. gemGRW		lang
5505	L50	nördlich Atzendorf	Mischverkehr, DTV zu hoch, Bedarfsliste 2016 wB, Konzept SLK, LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	innerorts Anschluss an GRW aus Richtung Förderstedt		lang
5507	L72	OD SF Grenzstr./ Zollstr.	Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Nähe Bahnhof, Einbahnstr. ohne Freigabe Gegenrichtung	Radverkehrsführung am Knotenpunkt verbessern	Verkehrsführung überprüfen, Zollstr. als Fahrradstr., altern. Radfahrstreifen, Fußwege instandsetzen und Rad frei, Knoten am Bahnhof und Bahnübergang neu ordnen, Querungshilfen und Furten errichten		mittel
5510	L72	OD Neundorf	Schüler im Mischverkehr, Engstelle, GRW (Zweirichtung) einseitig und schmal, DTV im Prüfbereich, LRVN Netzlücke, Schwerverkehr	Instandsetzung des Radweges	GRW beiseitig max. Breite (Grünstreifen weg), keine Unterbrechung an Engstelle, kein ZweirichtungsGRW innerorts (Einmündungen), Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo30 gesamter Ort	Stadt sieht hohe Priorität für grundlegende Oberflächensanierung der Fahrbahn, viele Leitungsträger betroffen, deshalb Nebenanlagen wahrscheinlich auch neu	mittel
5511	L71	SF - Rathm.dorf	DTV im Prüfbereich/Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, Anbindung Bahnhof/ Strandbad, sehr kurvige Führung und hohe Geschwindigkeiten	Bau eines neuen Radweges	Lage möglichst westl. für Anbindung Bahnhof und Strandbad, Teilstück "Liethe"-Radweg im Brückenbereich, Querungshilfen an Einmündungen/ Ortsgrenzen		lang
5514	L71	SF-Unseburg	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, Netzlücke, Bedarfsliste wB	Bau eines neuen Radweges		Aktuelle Planungen nicht bekannt, Weiterführung Status wB (weiterer Bedarf) unklar	lang
5515	L70	OD Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, schmaler Fußweg, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Gehweg verbreitern + Rad frei		mittel
5523	L72	südl. Neundorf	DTV zu hoch, Berufsschüler im Mischverkehr, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW		mittel
5524	L50	Förderst. - Neugattersleben	Schüler im Mischverkehr, DTV im Prüfbereich, Bedarfsliste w.B., Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Neubau straßenbegl. RW		mittel
5525	L63	OD Förderst. Ost	straßenbegl. RW endet ohne Querungshilfe, Schulweg	Bau einer Querungshilfe	am Ortseingang Bau einer Querungshilfe		mittel
5526	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	DTV im Prüfbereich, GW Rad frei <2m, nur Mindestst. (LRVN), Rückmeldung Grundschule	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg auf GS-Seite verbreitern >2,5m, Radfrei, Tempo 30		mittel
5527	L63	OD Förderst. Grundschule bis L50	Schüler im Mischverkehr, DTV Prüfbereich, Netzlücke, Gehweg nur 2m, Rückmeldung Grundschule, Rückstau Ampelkreuzung	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege max. verbreitern >2,5m + Rad frei, Tempo 30		mittel
5528	L72	OD Förderst. Ri. Staßf.	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener nbGRW < 2m, SV 10%	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Verbreiterung gemeinsamer GRW beidseits, Anschluss neuer RW Staßf. Ostseite		mittel
5529	L50	Förderstedt - Atzendorf	Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch, vorhandener Radweg < 2m, SV 10%	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung getrennter GRW beidseits bis RW Atzendorf (zw. Fahrbahn und Alleebäumen), Tempo 30 im Ortskern		mittel
5530	L63	OD Üllnitz	Schüler im Mischverkehr, Netzlücke, DTV im Prüfbereich, Engstelle im Bereich Haltestelle	Bau eines neuen Radweges	Fortsetzung Zweirichtungs-GRW innerorts, besser beidseitig gem. GRW mit Querungshilfen		lang
5537	L71	OD SF Hecklinger Str.	Schüler im Mischverkehr (GTS Tiergarten), LRVN Netzlücke, Engstelle Turmgasse	Instandsetzung des Radweges	Gehweg maximal verbreitern und Radfrei, evt. Sicherung Engstelle Turmgasse (Geländer), Tempo30		mittel
5538	L71	OD SF Gollnowstr.	Schüler im Mischverkehr, LRVN Netzlücke, gem. GRW mit Engstellen, keine Integration in Knotenpunkte	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung GRW + Borsteinabsenkungen, sonst Radfahrstreifen		mittel
5539	L72	OD SF Luisenpl. - Neund. Str.	Schulweg, gem. GRW nur eine Richtung, unnötige Querungen vermeiden	Instandsetzung des Radweges	Zweirichtungs-GRW bis Kreisverkehr zur Vermeidung von Querungen der Schüler (keine Ausfahrten), Verbreiterung		mittel
5540	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	fehlende sichere Querung vor der Schule, DTV 3218	Bau einer Querungshilfe	LSA/ Zebrastreifen mit Verkehrsinsel		mittel
5541	L72	OD Förderst. Süd	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe	Anschluß an zu errichtende RW innerorts		mittel
5542	L50	OD Förderst. Nord	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW, DTV 6105	Bau einer Querungshilfe	Anschluß an zu errichtenden/ verbreiternden RW innerorts		mittel
5543	L73	OD SF Ost	fehlende sichere Querung am Ende des Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe	Anschluß innerorts und neuer Liethe-Radweg		mittel
5544	L71	Rathmannsdorf südlich	DTV im Prüfbereich, Mischverkehr, Schulweg, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Prüfung straßenferne Führung lt. Netz SLK über Wirtschaftsweg n. Ilberstedt, allerdings sehr umwegig und keine soziale Sicherheit		lang
5546	L73	Hecklinger Str. westl. Ausfahrt Kaufland	Zweirichtungs-RW kreuzt Ausfahrt, schlechte Sichtbeziehung, Wartepflicht wird mißachtet	Bau einer Querungshilfe	Rotfärbung der Furt, ausfahrende Fahrzeuge verlangsamen, ausreichend Freischneiden		mittel
5550	L73	OD Staßfurt, Schulstr. Hohenerxebener Str - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls, Schüler im Mischverkehr, DTV zu hoch	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe in Höhe der Kirche		mittel
5567	L71	Liethebrücke	fehlende Querungshilfe tourist. Radweg - L71	Bau einer Querungshilfe	Querung im Brückenbereich, Piktogrammspur, Tempo 50, besser Verbreiterung und Zweirichtungs-GRW über Brücke s.5511		mittel
5568	L73	Knoten K1304	fehlende Querungshilfe L71, Anbindung Sportplatz Hohenerleben	Bau einer Querungshilfe	Bedarfs-LSA prüfen, Tempo 50		mittel
5571	L72	Förderstedter Str. Höhe Rampe Schlachthofstr.	Ende RW westl., keine Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe	Absenkungen		mittel
5572	L72	Bodequerung, Calbesche Str. - KV Wassertorstr.	DTV zu hoch, RW westl. endet, Zweirichtungs-GRW östl. problematisch innerorts (Einmündungen/ Kreuzungen)	Bau eines neuen Radweges	Neubau RW westl. prüfen, alternativ Schutzstreifen, Anlage von Querungshilfen an allen Rampenzugängen, Absenkungen		lang
5573	L72	Neundorf Ortseingang Nord	keine Querungshilfe am Ortseingang	Bau einer Querungshilfe			mittel
5574	L72	Neundorf Stassfurter Str. bis Ende Zweirichtungs-GRW Höhe Kornegasse	DTV zu hoch, vorhandener Zweirichtungs- GRW innerorts gefährlich (viele Ausfahrten), Schüler	Instandsetzung des Radweges	GRW beidseitig und verbreitern, Radschutzstreifen/ Piktogrammspur, Tempo 30 gesamte OD	Stadt sieht hohe Priorität für grundlegende Oberflächensanierung der Fahrbahn, viele Leitungsträger betroffen, deshalb Nebenanlagen wahrscheinlich auch neu	mittel
5578	L72	Kreisverkehr Wassertorstr. - Förderstedter Str.	Kreisverkehr Querungshilfe nördl. fehlt	Bau einer Querungshilfe			mittel
5579	L73	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe			mittel
5581	L71	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe			mittel
5582	L71	Charlottenstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe			mittel
5588	L50	Förderstedt, Bereich Germania Apotheke	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf dem GRW	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung der Poller, bei Bedarf gut sichtbare Oblekte ausserhalb der Rad-Durchfahrt aufstellen, Bäume pflanzen		kurz
5589	L50	Atzendorf, Ende Zweirichtungs-GRW ausserorts von Norden	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe			mittel
5590	L50	Atzendorf L70	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe			mittel
5591	L70	Ortsausfahrt Atzend. West	fehlende Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe			mittel
5595	L71	OD Staßfurt, Knoten Wasserturmstraße	stark befahrener Einrichtungsknoten, viel Schwerverkehr, tlw. Mischverkehr, schmale Gehwege mit tlw. Rad frei/ gemGRW, lückenhafte/ wechselnde Führungsformen, Oberfläche sehr mangelhaft, keine Querungshilfen, Radschutzstreifen zu schmal, Pfosten auf dem GRW	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Gehweg >2,5m, Rad frei, Radfahrstreifen auch in Gegenrichtung prüfen, Querungshilfen Hohlweg/ Bischofstr./ Wasserturmstr./ Michaelisstr./ Fleischergasse, Oberflächen sanieren, Pfosten versetzen	beim LSBB aktuell verkehrstechnische Planung zum Knotenpunkt (Erneuerung LSA), Stadt fordert Untersuchung von Alternativen/ bauliche Veränderungen	mittel
5605	L72	Zollstraße (Kreisverkehr Lidl - Hohenerxebener Str.)	sehr schmaler Fußweg im Bereich Busbahnhof, unsichere Zufahrt Busbahnhof, Radfahrer im Mischverkehr (DTV 6552)	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Fußweg am Busbahnhof, Rad frei oder GRW, definierte Zufahrt Busbahnhof mit Furten		mittel
5606	L73	Hohenerxebener Str. Salzrinne bis Ortsgrenze	gem. GRW tlw. schmal, nur einseitig und lückenhaft, Absenkungen/ Furten fehlen	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Radweg; Absenkungen, Furten und Querungshilfen an Einmündungen; Parkkonzept		mittel
5607	L72	Bahnübergang Neundorfer Str.	gem. GRW ortsauswärts endet ohne Querungshilfe zum Zweirichtungs-RW	Bau einer Querungshilfe	Abstand zum Bahnübergang beachten, Geschwindigkeitsreduzierung Ortseinfahrt		mittel
5612	L71	OD Staßfurt, Bernburger Straße - Salzwerkstraße	GRW nur einseitig, Berufsschüler auf Fußweg als "Geisterfahrer" in Gegenrichtung (viele Einmündungen!) oder im Mischverkehr (sehr schlechte Oberfläche)	Instandsetzung des Radweges	Instandsetzung GRW Nordseite und Neubau GRW Südseite, Absicherung Einmündungen mit Furten, Querungshilfen an wichtigen Einmündungen und Schulen	Weiterführung der Planung gesichert, kein Termin	mittel
5614	L73	Hecklinger Straße, OD Staßfurt, Einmündung Sportplatz	Kinder müssen L73 in Kurve queren zum Zweirichtungs-GRW	Bau einer Querungshilfe			mittel

Maßnahme nummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP
5503	K1292	Üllnitz-Glöthe	gemGRW nur ca. 2m, Schulweg, schmaler Trennstr. zur Fahrbahn, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung auf Standardmaß, Abstand zur Fahrbahn vergrößern	mittel
5565	K1304	Rathmannsdorf - Sportplatz Güsten	Kinder im Mischverkehr (Sportplätze), GWRadfrei unbenutzbar, einzelne zugewachsene Betonplatten, Netzlücke (Radweg Güsten-Sportplatz)	Instandsetzung des Radweges	Ausbau und Umwandlung in Zweirichtungs-GRW bis Sportplatz Güsten	mittel
5575	K1303	Neundorf Güstener Weg - L71	Netzlücke, Schüler im Mischverkehr, kurvig, Oberfläche mangelhaft, Anbindung Bahnhof/ Strandbad	Bau eines neuen Radweges		lang
5604	K1302	Atzendorf - Athensleben	schlechte Oberfläche, Betonplatten/ Asphalt	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Bau eines Radweges prüfen, sonst Lust - Athensleben Fahrbahnverbreiterung	mittel

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs-horizont Einschätzung ISUP
5501	Liethe-Weg	entlang der Liethe ab L73 Ortsausgang SF bis Sporthalle Friedrichshall	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung "Liethe-Radweg", Rundweg Bode - Wipper - Saale - Bode möglich (48km), Asphaltdecke > 3m	mittel
5506	Hohenerxebener Str.	SF, Schulstr. bis Bahnhof	Geschäftsstraße, viele Fußgänger und Radfahrer, Wohngebiet, überbreite Fahrbahn, schlechte Oberfläche	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Einrichtung verkehrsberuhigter Geschäftsbereich lt. Kommune, Einengung Fahrbahn, Gehweg und Fahrbahn instandsetzen, Gehweg Rad frei, Radschutzstreifen	mittel
5508	Steinstr.	SF Steinstr. zw. Wassertorstr. - Luisenstr.	Pflasterung, Sturzgefahr bei Nässe, Radfahrer fahren auf besserem Gehweg, Fahrbahn eng durch beidseitig parkende Autos	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	auf der Fahrbahn Streifen für Radverkehr/ Rollstühle/ Rollatoren ohne Pflasterung, Signaturspur, nur Lieferverkehr frei, Prüfung Fahrradstr., Parkkonzept	kurz
5509	Stadtsee	SF im Bereich des Stadtsees	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung Fahrradbügel, Bedarf lt. Kommune, v.a. für Feste im gesamten Bereich	kurz
5512	Feldweg Bodebrücke	Hohenerleben Feldweg parallel/ unterhalb des Brückenweges bis Boderadweg	Wegweisung fehlt, Widmung/ Baulast unklar, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Anbindung tourist. RW an Ort/ 3FR, Wegweisung	mittel
5513	Jakobsgrube	bei Athensleben	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen und ertüchtigen	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung tourist. RW um den Löderburger See, konkreten Verlauf im Feuchtgebiet prüfen, östl. auf Bode-RW	mittel
5516	Knüppelsberg	Feldweg von der L71 bis Strandsolbad	südl. Anbindung Strandsolbad (tourist. Bed.), unbefestigter Weg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, s. Konzept Wirtschaftsweg, in Verbindung mit Neubau straßenbegl. RW L71 bis Rathmannsdorf, Querungshilfen	mittel
5517	Träental	Höhe Salzlandtheater	fehlende attraktive und sichere Radabstellanlagen fürs Theater und Innenstadt	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte und beleuchtete Fahrradbügel in gut einsehbarer Lage installieren, Bedarf Radbox prüfen	kurz
5518	Bodeufer SF Zentrum	Eisenbahnbrücke bis Salzrinne	Fahrbahnführung tour. RW unübersichtl., Garagenplatz	Bau eines neuen Radweges	Neubau tour. RW (R1,D3,BOR,RDE) entlang der Bode, Asphaltdecke 3m	lang
5519	Bodeufer SF Ost	Salzrinne bis L73/ Beginn neuer Liethe-Radweg	Boderadweg führt uferfern (links) durch Gew.geb.	Bau eines neuen Radweges	Prüfung Neubau tour. RW (BOR) entlang der Bode (rechts), Anbindung Liethe-RW	lang
5520	Liethedamm	Friedrichshall - Kabelgraben	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu L71	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel
5521	Kabelgraben	Rathmannsdorf	Alltagsverbindung auf Deichweg, Alternative zu L71, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel
5522	Lietheweg	Rathmannsdorf Lietheweg bis Wehr an der Wipper (Güsten)	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu K1304	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Prüfung Hochwasserschutz, Rundweg Bode-Liethe-Wipper-Saale-Bode 48km	mittel
5531	Alte Calbesche Str.	Üllnitz-Calbe	Wirtschaftsweg ohne Widmung Radverkehr, kein Zugang von L63, Netzlücke	Widmung für Radverkehr vornehmen	Anschluß schaffen, da Parallelverlauf zur L63, Widmung Radverkehr, Anschluss Ri. Calbe sicherstellen, aktuell hier Netzlücke	kurz
5532	Güstener Weg	südl. Neundorf	Plattenweg, Zustand schlecht	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke >3m, s. Wegekonzert	mittel
5534	Hecklinger Weg	westl. Neundorf	Plattenweg, dann unbefestigte Fahrspur	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Zustand verschlechtert sich Ri. Hecklingen, Asphaltdecke > 3m, s. Wegekonzert, Wegführung über Wartenberg prüfen (Umwegig, Zustand besser)	mittel
5535	Bodebrücke Salzrinne		an Brückenzufahrten Radweg mit Engstellen (4x), Straße stark befahren, RIN III	Instandsetzung des Radweges	Engstellen absichern zur Fahrbahn/ Warnschild	kurz
5536	Bodeweher am Schütz		Engstelle auf Brücke < 1m, Radfernweg (R1,RDE,D3)	Bau einer Brücke	Übergang am Wehr verbreitern > 2m, Prüfung Bestandsschutz	lang
5545	Calbescher Weg	Bahnstrecke Schönebeck - Güsten - Calbescher Weg	Netzlücke, Bahnquerung (Nebenstrecke, eingleisig) fehlt	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Bau eines Bahnübergangs: Umlaufsperr/ Lichtsignal	mittel
5547	Löderburger See	Eingangsbereich Badestelle	fehlende Radabstellplätze	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung von Fahrradbügeln, Ladestation E-Bike prüfen	kurz
5548	Bahnhof Staßfurt	Ost-/Westseite des Bahnhofs	wenige ungepflegte Abstellplätze, Zufahrt nur für Busse (Ostseite), verwilderte Brachflächen	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Pflegemaßnahmen im gesamten Bahnhofsumfeld, mehr Stellplätze, Test von Fahrradboxen, Radverkehr zulassen	kurz
5549	Wassertorstr.	Staßfurt, Bahnunterführung	Unterführung endet direkt am Kreisverkehr, in Unterführung einseitig extrem schmaler Gehweg < 0,50m, Südseite ebenfalls Gehweg-Engstelle mit Kurve	Instandsetzung des Radweges	Sanierung + Verbreiterung Gehwege beidseitig, Rad frei, Schutzstreifen auf der Fahrbahn, Beleuchtung der Unterführung	mittel
5551	Charlottenstr.	Staßfurt, Hohenerxebener Str. - Bernburger Str.	Oberfläche sehr schlecht (Pflaster), Gehweg ebenfalls	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzlich: Radfahrstreifen, Gehweg sanieren+verbreitern > gem. GRW, Querungshilfe an Bernburger und Hohenerxebener Str.	mittel
5552	Verb.weg Lehrter Str. - Boderadweg	Staßfurt, hinter der Tankstelle	unbefestigt, steil, hohe Kante, Gullydeckel, zugewachsen	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke, Freischneiden	kurz
5553	Str. d. Solidarität	Staßfurt	keine Freigabe Einbahnstraße, Einengung der Fahrbahn/ Gefährdung Radverkehr durch Längs- und Querparker	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	verträgliches Parkkonzept, Problematik Dooring, Radschutzstreifen mit Sicherheitsraum, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	kurz
5554	August-Bebel-Str.	im Bereich Kita/ Schule	keine Querungshilfe, schlechte Sichtbeziehungen durch Parkplätze, breite Fahrbahn	Bau einer Querungshilfe	Parkkonzept anpassen, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	mittel
5556	Michaelisstr.	Pastorgasse - Petrikirchstr. - Michaelisstr.	sehr schlechte Oberfläche, keine Freigabe Einbahnstr.	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	zusätzl. Freigabe Einbahnstr., Gehwege verbreitern/ sanieren, GWRadfrei, Absenkungen	mittel
5557	Schlachthofstr.	Kreuzung Wasserstr. - Schlachthofstr. - Atzendorfer Str.	Knotenbereich Hohlweg bis Andreasstr. weitläufig und ungeordnet, breiter Straßenraum, schlechte Oberflächen	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Neuordnung des Knoten, Radfahrstreifen, Gehweg verbreitern, Querungshilfen, Parkkonzept	mittel
5558	Kaiserhof/ R1	Boderadweg West - KV Lehrter Str. - Boderadweg Ost	verwinkelte, unübersichtl. Wegführung Fernradweg R1 über Kreisverkehr, durch Abbruchhäuser	Instandsetzung des Radweges	Fernradweg gut erkennbar, direkt und bevorrechtigt durchführen: Zebrastreifen; Aufpflasterung/ Farbe/ Beschilderung im gesamten Kreis; städtebaul. Gest. (Rastplatz)	mittel
5559	Bodestr./R1	Bodeufer/ Parkpl. Bodestr. - Salzrinne	Mischverkehr, schlechte Oberfläche, Wegweisung unzureichend, Auffahrt Salzrinne steil/ enge Kurve, Netzlücke, Garagenplatz	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	sichtbare Wegweisung ab Bodeufer, Einrichtung Fahrradstr. prüfen, sonst Radfahrstreifen und Bevorrechtigung, Rotfärbung, Querung Bodestr. mit Insel, Garagen an der Salzrinne für direktere Führung entfernen	mittel

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP
5560	Bodebrücke Hohenerleben West/R1	Bodestr.	Brücke extrem schmal (2,1m), Fernradweg im Mischverkehr	Bau einer Brücke	Bodebrücke in ausreichender Breite erneuern (Fernradweg), Schutzstreifen/ Radfahrstreifen/gem GRW, Geschwindigkeitsdämpfung	lang
5561	R1	Klärwerk Löbnitzer Weg - Bodebrücke Hohenerleben	Oberfläche Fernradweg unbefestigt, auf Bodestr. Mischverkehr mit schlechter Oberfläche	Instandsetzung des Radweges	gem. GRW, Asphaltdecke 3m, inkl. Bodestr. mit Querungshilfe an der Brücke	mittel
5562	R1	Parkplatz Löbnitzer Weg - Klärwerk unteres Ende der Rampe	Radfernweg mit geringer Breite bei kurviger Wegführung und starkem Bewuchs	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung RW auf 3m, regelmäßiger Beschnitt	mittel
5563	Löbnitzer Weg	Einmündung Marnitzer Weg (Umfahrung SF)	Radfernweg quert Stadtfahrt in Kurve	Bau einer Querungshilfe	zusätzl. Tempo 30 (Kurve), , deutlichere Wegweisung, Furtmarkierung	mittel
5564	Boderadweg/ Drachenschwanzstr.	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz
5566	Lietheweg	L71 - Kabelgraben	neue tourist. Route auf Deichweg, loser Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Verlegung Einmündung L71 zur Lieth-Brücke für direkte Querung	mittel
5569	Gollnowstr.	Bernburger Str. - KV Wassertorstr.	Bahnhofsanbindung im Mischverkehr, einseitig kein Gehweg, Durchgangsverkehr	Bau eines neuen Radweges	gem. GRW beidseitig, altern. westl. Radfahrstreifen	mittel
5570	Gollnowstr.	Ast Gollnowstr. am Bahnübergang	Bahnhofsanbindung im Mischverkehr, einseitig kein Gehweg, Durchgangsverkehr	Bau eines neuen Radweges	breiter Gehweg Rad frei (>3m) beide Richtungen, idealerweise durchführend bis Bahnhof	mittel
5576						
5577	Strandsolbad		Mangel an sicheren Radabstellplätzen	Errichtung von Radabstellanlagen	ausreichend Radbügel + Ladestation e-Bike	kurz
5580	Hohenerlebener Str.	Schulstr.	Querungshilfe fehlt	Bau einer Querungshilfe		mittel
5583	Jakobsgrube	Querweg im nördl. Bereich	keine Sichtbeziehung zum Feuchtgebiet	Errichtung eines Rastplatzes	Rastplatz mit Aussichtsplattform	kurz
5584	Boderadweg	südl. Löderburg, gegenüber Gänsefurth Schloss	keine Rastmöglichkeiten	Errichtung eines Rastplatzes	Anlage Rastplatz mit Blick auf Bode und Gänsefurth Schloss	kurz
5585	Pestalozzistr.		Pflasterung, Bahnhofszugang Innenstadt, Sturzgefahr bei Nässe	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Platten-/Asphaltpur mit Piktogrammen "Rad"	kurz
5586	Wassertorstr.	Steinstr. - Marktstr.	Netzlücke, Mischverkehr, tw. GRW, unübersichtl. mit vielen Einmündungen, tw. schmale GRW	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege verbreitern + Rad frei, Markierung von Furten, Radschutzstreifen, Minikreisel Wächterplatz + Wassertorstr./ Steinstr.	mittel
5587	Stadtbadstr.	zw. Sodastr. und Wasserturmstr.	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf der Straße	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Durchgangsverkehr verhindern, ohne Unfallgefahren zu schaffen: Pflanzenkästen/ Bänke auf der Fahrbahn, Feuerwehruzufahrt gewährleisten	kurz
5592	Schöner Blick	SF	grobes Natursteinpflaster, fehlende Sichtbeziehung zur Bode durch Bewuchs	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Freischneiden in Richtung Bode, Rastplatz	mittel
5593	Neue Welt	SF	grobes Natursteinpflaster, fehlende Sichtbeziehung zur Bode durch Bewuchs	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Freischneiden in Richtung Bode, Rastplatz	mittel
5594	Schlachthofstr.	KV Löbnitzer Weg bis Hohlweg	Mischverkehr, schmale Gehwege mit tw. Rad frei, lückenhafte/ wechselnde Führungsform, Oberfläche mangelhaft, keine Querungshilfen	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung Gehweg >2,5m, Rad frei, Radschutzstreifen, Querungshilfen Löbnitzer Weg/ Schlachthofstr./ Neue Welt/ Rampe L72/ Pfännerhöhe	mittel
5596	Pestalozzistr.	Höhe Bergbaumuseum	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Fahrradbügel vor dem Museum installieren, Radbox prüfen	kurz
5597	Stadtinformation	SF	Mangel an sicheren Radabstellplätzen für Radtouristen	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte Bügel, Fahrradboxen für Radtouristen/ Ladestation für E-Bikes kombiniert	kurz
5598	Stadtsee	SF	einzelne Poller an vielen Zufahrten des Stadtsees, Sturzgefahr, besonders bei Dunkelheit	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	alternative Lösungen ohne Sturzgefahr, Bepflanzung	kurz
5599	Parkstr.	Kreuzung E.-Grupe-Str.	hoher Bordstein direkt an Einfahrt zum Radweg	Instandsetzung des Radweges	Absenkung Bordstein	kurz
5600	Marbeweg	Neu-Stassfurt	Oberfläche schlecht, Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m	mittel
5601	Wehrbrücke Rothenförde	Rothenförde	Poller auf der Brücke, Durchfahrt < 1m	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung Poller	kurz
5602	Boderadweg	Athensleben - Rothenförde Wehr	schlechte Oberfläche, Asphalt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel
5603	Boderadweg	Athensleben - Unseburg	schlechte Oberfläche, unbefestigt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel
5608	Feldweg L50 - Hohenerleben		Plattenweg schlecht, starker Bewuchs	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Widmung/ Eigentumsverhältnisse klären	mittel
5609	Benneckscher Hof	Bereich des Wochenmarktes	mehr sichere Radabstellplätze während des Wochenmarktes	Errichtung von Radabstellanlagen		kurz
5610	Drachenschwanzstr. bis Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammspuren	kurz
5611	Am Strandbad	Bernburger Str. bis Strandbad	während der Badesaison starker Rad- und Fußverkehr, kein Gehweg	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammspuren	kurz
5613	Feldweg n. Hecklingen	Wehr am Schütz - Bahnübergang Hecklingen	Oberfläche unbefestigt und schlecht, wichtige Verbindung Hecklingen - Staßfurt-Nord, Schulweg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Querungshilfe am Bahnübergang, Beleuchtung prüfen	mittel
5615	Löbnitzer Weg	Knoten Löbnitzer Weg - Salzrinne	Querung Fernradweg im unübersichtlichen Kreuzungsbereich in einer Kurve, kleine Querungshilfe	Bau einer Querungshilfe	Querungshilfen Salzrinne auf beiden Kreuzungsseiten und bevorrechtigen (Zebrastrifen od. Bedarfsampel); Wegweisung Fernradweg auf der "richtigen" Straßenseite	mittel

Maßnahme nummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungs- horizont Einschätzung ISUP
5501	Liethe-Weg	entlang der Liethe ab L73 Ortsausgang SF bis Sporthalle Friedrichshall	Wirtschaftsweg als neue tourist. Route ausweisen, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung "Liethe-Radweg", Rundweg Bode - Wipper - Saale - Bode möglich (48km), Asphaltdecke > 3m	mittel
5512	Feldweg Bodebrücke	Hohenerleben Feldweg parallel/ unterhalb des Brückenweges bis Boderadweg	Wegweisung fehlt, Widmung/ Baulast unklar, unbefestigt	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Anbindung tourist. RW an Ort/ 3FR, Wegweisung	mittel
5513	Jakobsgrube	bei Athensleben	Wirtschaftsweg als neue tour. Route ausweisen und ertüchtigen	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Neuausweisung tourist. RW um den Löderburger See, konkreten Verlauf im Feuchtgebiet prüfen, östl. auf Bode-RW	mittel
5516	Knüppelsberg	Feldweg von der L71 bis Strandsolbad	südl. Anbindung Strandsolbad (tourist. Bed.), unbefestigter Weg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, s. Konzept Wirtschaftsweg, in Verbindung mit Neubau straßenbegl. RW L71 bis Rathmannsdorf, Querungshilfen	mittel
5518	Bodeufer SF Zentrum	Eisenbahnbrücke bis Salzrinne	Fahrbahnführung tour. RW unübersichtl., Garagenplatz	Bau eines neuen Radweges	Neubau tour. RW (R1,D3,BOR,RDE) entlang der Bode, Asphaltdecke 3m	lang
5519	Bodeufer SF Ost	Salzrinne bis L73/ Beginn neuer Liethe-Radweg	Boderadweg führt uferfern (links) durch Gew.geb.	Bau eines neuen Radweges	Prüfung Neubau tour. RW (BOR) entlang der Bode (rechts), Anbindung Liethe-RW	lang
5520	Liethedamm	Friedrichshall - Kabelgraben	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu L71	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Schulweg, Prüfung Hochwasserschutz	mittel
5522	Lietheweg	Rathmannsdorf Lietheweg bis Wehr an der Wipper (Güsten)	Alltagsverbindung und neue tourist. Route auf Deichweg, Alternative zu K1304	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, neuer Liethe-Radweg, Prüfung Hochwasserschutz, Rundweg Bode-Liethe-Wipper-Saale-Bode 48km	mittel
5535	Bodebrücke Salzrinne		an Brückenzufahrten Radweg mit Engstellen (4x), Straße stark befahren, RIN III	Instandsetzung des Radweges	Engstellen absichern zur Fahrbahn/ Warnschild	kurz
5536	Bodewehr am Schütz		Engstelle auf Brücke < 1m, Radfernweg (R1,RDE,D3)	Bau einer Brücke	Übergang am Wehr verbreitern > 2m, Prüfung Bestandsschutz	lang
5552	Verb.weg Lehrter Str. - Boderadweg	Staßfurt, hinter der Tankstelle	unbefestigt, steil, hohe Kante, Gullydeckel, zugewachsen	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke, Freischneiden	kurz
5558	Kaiserhof/ R1	Boderadweg West - KV Lehrter Str. - Boderadweg Ost	verwinkelte, unübersichtl. Wegführung Fernradweg R1 über Kreisverkehr, durch Abbruchhäuser	Instandsetzung des Radweges	Fernradweg gut erkennbar, direkt und bevorrechtigt durchführen: Zebrastreifen; Aufpflasterung/ Farbe/ Beschilderung im gesamten Kreis; städtebaul. Gest. (Rastplatz)	mittel
5559	Bodestr./R1	Bodeufer/ Parkpl. Bodestr. - Salzrinne	Mischverkehr, schlechte Oberfläche, Wegweisung unzureichend, Auffahrt Salzrinne steil/ enge Kurve, Netzlücke, Garagenplatz	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	sichtbare Wegweisung ab Bodeufer, Einrichtung Fahrradstr. prüfen, sonst Radfahrstreifen und Bevorrechtigung, Rotfärbung, Querung Bodestr. mit Insel, Garagen an der Salzrinne für direktere Führung entfernen	mittel
5560	Bodebrücke Hohenerleben West/R1	Bodestr.	Brücke extrem schmal (2,1m), Fernradweg im Mischverkehr	Bau einer Brücke	Bodebrücke in ausreichender Breite erneuern (Fernradweg), Schutzstreifen/ Radfahrstreifen/gem GRW, Geschwindigkeitsdämpfung	lang
5561	R1	Klärwerk Löbnitzer Weg - Bodebrücke Hohenerleben	Oberfläche Fernradweg unbefestigt, auf Bodestr. Mischverkehr mit schlechter Oberfläche	Instandsetzung des Radweges	gem. GRW, Asphaltdecke 3m, inkl. Bodestr. mit Querungshilfe an der Brücke	mittel
5562	R1	Parkplatz Löbnitzer Weg - Klärwerk unteres Ende der Rampe	Radfernweg mit geringer Breite bei kurviger Wegführung und starkem Bewuchs	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung RW auf 3m, regelmäßiger Beschnitt	mittel
5563	Löbnitzer Weg	Einmündung Marnitzer Weg (Umfahrung SF)	Radfernweg quert Stadtumfahrung in Kurve	Bau einer Querungshilfe	zusätzl. Tempo 30 (Kurve), , deutlichere Wegweisung, Furtmarkierung	mittel
5564	Boderadweg/ Drachenschwanzstr.	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz
5566	Lietheweg	L71 - Kabelgraben	neue tourist. Route auf Deichweg, loser Schotter	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Verlegung Einmündung L71 zur Liethe-Brücke für direkte Querung	mittel
5583	Jakobsgrube	Querweg im nördl. Bereich	keine Sichtbeziehung zum Feuchtgebiet	Errichtung eines Rastplatzes	Rastplatz mit Aussichtsplattform	kurz
5584	Boderadweg	südl. Löderburg, gegenüber Gänsefurther Schloss	keine Rastmöglichkeiten	Errichtung eines Rastplatzes	Anlage Rastplatz mit Blick auf Bode und Gänsefurther Schloss	kurz
5601	Wehrbrücke Rothenförde	Rothenförde	Poller auf der Brücke, Durchfahrt < 1m	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung Poller	kurz
5602	Boderadweg	Athensleben - Rothenförde Wehr	schlechte Oberfläche, Asphalt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel
5603	Boderadweg	Athensleben - Unseburg	schlechte Oberfläche, unbefestigt	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke > 3m	mittel
5610	Drachenschwanzstr. bis Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogramm Spuren	kurz

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP
5502	L63	östl. Üllnitz bis A14/ Radweg	Mischverkehr, DTV zu hoch, Schulweg (ca. 50 Schüler), LRVN Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	direkter Anschluss an existierenden gemGRW Ri. Brumby	lang
5503	K1292 Üllnitz-Glöthe	Üllnitz-Glöthe	gemGRW nur ca. 2m, Schulweg, schmaler Trennstr. zur Fahrbahn, LRVN	Instandsetzung des Radweges	Verbreiterung auf Standardmaß, Abstand zur Fahrbahn vergrößern	mittel
5525	L63	OD Förderst. Ost	straßenbegl. RW endet ohne Querungshilfe, Schulweg	Bau einer Querungshilfe	am Ortseingang Bau einer Querungshilfe	mittel
5526	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	DTV im Prüfbereich, GW Rad frei <2m, nur Mindestst. (LRVN), Rückmeldung Grundschule	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehweg auf GS-Seite verbreitern >2,5m, Radfrei, Tempo 30	mittel
5527	L63	OD Förderst. Grundschule bis L50	Schüler im Mischverkehr, DTV Prüfbereich, Netzlücke, Gehweg nur 2m, Rückmeldung Grundschule, Rückstau Ampelkreuzung	Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrt verbessern	Gehwege max. verbreitern >2,5m + Rad frei, Tempo 30	mittel
5539	L72	OD SF Luisenpl. - Neund. Str.	Schulweg, gem. GRW nur eine Richtung, unnötige Querungen vermeiden	Instandsetzung des Radweges	Zweirichtungs-GRW bis Kreisverkehr zur Vermeidung von Querungen der Schüler (keine Ausfahrten), Verbreiterung	mittel
5540	L63	OD Förderst. Höhe Grundschule	fehlende sichere Querung vor der Schule, DTV 3218	Bau einer Querungshilfe	LSA/ Zebrastrifen mit Verkehrsinsel	mittel
5544	L71	Rathmannsdorf südlich	DTV im Prüfbereich, Mischverkehr, Schulweg, Netzlücke	Bau eines neuen Radweges	Prüfung straßenferne Führung lt. Netz SLK über Wirtschaftsweg n. Ilberstedt, allerdings sehr umwegig und keine soziale Sicherheit	lang
5613	Feldweg n. Hecklingen	Wehr am Schütz - Bahnübergang Hecklingen	Oberfläche unbefestigt und schlecht, wichtige Verbindung Hecklingen - Staßfurt-Nord, Schulweg	Feld-/Wald-/Wirtschaftsweg instandsetzen	Asphaltdecke > 3m, Querungshilfe am Bahnübergang, Beleuchtung prüfen	mittel

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP
5509	Stadtsee	SF im Bereich des Stadtsees	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung Fahrradbügel, Bedarf lt. Kommune, v.a. für Feste im gesamten Bereich	kurz
5517	Träental	Höhe Salzlandtheater	fehlende attraktive und sichere Radabstellanlagen fürs Theater und Innenstadt	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte und beleuchtete Fahrradbügel in gut einsehbarer Lage installieren, Bedarf Radbox prüfen	kurz
5547	Löderburger See	Eingangsbereich Badestelle	fehlende Radabstellplätze	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung von Fahrradbügeln, Ladestation E-Bike prüfen	kurz
5577	Strandsolbad		Mangel an sicheren Radabstellplätzen	Errichtung von Radabstellanlagen	ausreichend Radbügel + Ladestation e-Bike	kurz
5596	Pestalozzistr.	Höhe Bergbaumuseum	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Fahrradbügel vor dem Museum installieren, Radbox prüfen	kurz
5597	Stadtinformation	SF	Mangel an sicheren Radabstellplätzen für Radtouristen	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte Bügel, Fahrradboxen für Radtouristen/ Ladestation für E-Bikes kombiniert	kurz
5609	Benneckscher Hof	Bereich des Wochenmarktes	mehr sichere Radabstellplätze während des Wochenmarktes	Errichtung von Radabstellanlagen		kurz

Maßnahmennummer	Straße	Lage	Mangel	Maßnahmentyp	Beschreibung	Umsetzungshorizont Einschätzung ISUP
5508	Steinstr.	SF Steinstr. zw. Wassertorstr. - Luisenstr.	Pflasterung, Sturzgefahr bei Nässe, Radfahrer fahren auf besserem Gehweg, Fahrbahn eng durch beidseitig parkende Autos	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	auf der Fahrbahn Streifen für Radverkehr/ Rollstühle/ Rollatoren ohne Pflasterung, Signaturspur, nur Lieferverkehr frei, Prüfung Fahrradstr., Parkkonzept	kurz
5509	Stadtsee	SF im Bereich des Stadtsees	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung Fahrradbügel, Bedarf lt. Kommune, v.a. für Feste im gesamten Bereich	kurz
5517	Tränental	Höhe Salzlandtheater	fehlende attraktive und sichere Radabstellanlagen fürs Theater und Innenstadt	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte und beleuchtete Fahrradbügel in gut einsehbarer Lage installieren, Bedarf Radbox prüfen	kurz
5531	Alte Calbesche Str.	Üllnitz-Calbe	Wirtschaftsweg ohne Widmung Radverkehr, kein Zugang von L63, Netzlücke an Brückenzufahrten Radweg mit Engstellen (4x), Straße stark befahren, RIN III	Widmung für Radverkehr vornehmen	Anschluß schaffen, da Parallelverlauf zur L63, Widmung Radverkehr, Anschluss Ri. Calbe sicherstellen, aktuell hier Netzlücke	kurz
5535	Bodebrücke Salzrinne			Instandsetzung des Radweges	Engstellen absichern zur Fahrbahn/ Warnschild	kurz
5547	Löderburger See	Eingangsbereich Badestelle	fehlende Radabstellplätze	Errichtung von Radabstellanlagen	Errichtung von Fahrradbügeln, Ladestation E-Bike prüfen	kurz
5548	Bahnhof Staßfurt	Ost-/Westseite des Bahnhofs	wenige ungepflegte Abstellplätze, Zufahrt nur für Busse (Ostseite), verwilderte Brachflächen	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Pflegemaßnahmen im gesamten Bahnhofsumfeld, mehr Stellplätze, Test von Fahrradboxen, Radverkehr zulassen	kurz
5552	Verb.weg Lehrter Str. - Boderadweg	Staßfurt, hinter der Tankstelle	unbefestigt, steil, hohe Kante, Gullydeckel, zugewachsen	Instandsetzung des Radweges	Asphaltdecke, Freischneiden	kurz
5553	Str. d. Solidarität	Staßfurt	keine Freigabe Einbahnstraße, Einengung der Fahrbahn/ Gefährdung Radverkehr durch Längs- und Querparker	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	verträgliches Parkkonzept, Problematik Dooring, Radschutzstreifen mit Sicherheitsraum, Tempo 30 im gesamten Wohngebiet	kurz
5564	Boderadweg/ Drachenschwanzstr.	Löderburg - SF	defekte Asphaltdecke, ausserorts dann loser Split auf Boderadweg bis Bodebrücke Gänsefurth	Instandsetzung des Radweges	Ausbau ist geplant, Breite beachten > 3m	kurz
5577	Strandsolbad		Mangel an sicheren Radabstellplätzen	Errichtung von Radabstellanlagen	ausreichend Radbügel + Ladestation e-Bike	kurz
5583	Jakobsgrube	Querweg im nördl. Bereich	keine Sichtbeziehung zum Feuchtgebiet	Errichtung eines Rastplatzes	Rastplatz mit Aussichtsplattform	kurz
5584	Boderadweg	südl. Löderburg, gegenüber Gänsefurther Schloss	keine Rastmöglichkeiten	Errichtung eines Rastplatzes	Anlage Rastplatz mit Blick auf Bode und Gänsefurther Schloss	kurz
5585	Pestalozzistr.		Pflasterung, Bahnhofszugang Innenstadt, Sturzgefahr bei Nässe	Instandsetzung der Fahrbahnoberfläche	Platten-/Asphaltspur mit Piktogrammen "Rad"	kurz
5587	Stadtbadstr.	zw. Sodastr. und Wasserturmstr.	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf der Straße	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Durchgangsverkehr verhindern, ohne Unfallgefahren zu schaffen: Pflanzenkästen/ Bänke auf der Fahrbahn, Feuerwehrezufahrt gewährleisten	kurz
5588	L50	Förderstedt, Bereich Germania Apotheke	Sturzgefahr durch viele Poller mitten auf dem GRW	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung der Poller, bei Bedarf gut sichtbare Oblekte ausserhalb der Rad-Durchfahrt aufstellen, Bäume pflanzen	kurz
5596	Pestalozzistr.	Höhe Bergbaumuseum	fehlende Radabstellanlage	Errichtung von Radabstellanlagen	Fahrradbügel vor dem Museum installieren, Radbox prüfen	kurz
5597	Stadtinformation	SF	Mangel an sicheren Radabstellplätzen für Radtouristen	Errichtung von Radabstellanlagen	überdachte Bügel, Fahrradboxen für Radtouristen/ Ladestation für E-Bikes kombiniert	kurz
5598	Stadtsee	SF	einzelne Poller an vielen Zufahrten des Stadtsees, Sturzgefahr, besonders bei Dunkelheit	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	alternative Lösungen ohne Sturzgefahr, Bepflanzung	kurz
5599	Parkstr.	Kreuzung E.-Grupe-Str.	hoher Bordstein direkt an Einfahrt zum Radweg	Instandsetzung des Radweges	Absenkung Bordstein	kurz
5601	Wehrbrücke Rothenförde	Rothenförde	Poller auf der Brücke, Durchfahrt < 1m	Korrigieren von Poller bzw. Umlaufsperr	Entfernung Poller	kurz
5609	Benneckscher Hof	Bereich des Wochenmarktes	keine sicheren Radabstellplätze während des Wochenmarktes	Errichtung von Radabstellanlagen		kurz
5610	Drachenschwanzstr. bis Löderburger See	Bodebrücke bis Ende Bebauung	Boderadweg im Mischverkehr	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammspuren	kurz
5611	Am Strandbad	Bernburger Str. bis Strandbad	während der Badesaison starker Rad- und Fußverkehr, kein Gehweg	Verkehrsrechtliche Anpassung (z.B. Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr freigeben)	Ausweisung Fahrradstr. Anlieger/ Badegäste frei, Piktogrammspuren	kurz