



Stadt Staßfurt

Erhebung des IST - Zustandes Seestraße Löderburg




Abbildung 1 - Archikart Seestraße Löderburg

Abbildungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Abbildung 1 - Archikart Seestraße Löderburg | 1 |
| Abbildung 2 - Seestraße Richtung Bode | 2 |
| Abbildung 3- Querrinne..... | 3 |
| Abbildung 4 - Seestraße Richtung Thiestraße | 3 |

Straßenzustand und Maßnahme

Im gesamten Bereich der Schotterstraße (Garagenausfahrten an der Thiestraße - Richtung Bode) befinden sich Schlaglöcher im Straßenbereich. Richtung Bode durchquert eine unbefestigte Querrinne zur Regenwasserabführung die Fahrbahn. (siehe Abbildung 3)

Mit Herr Öhmig fand am 03.04.2024 eine Vorortbesichtigung statt. Die Fläche kann vom Eigenbetrieb instandgesetzt werden. Zur Verfügung steht roter Splitt. Empfohlen ist aber hier dunkler.



Abbildung 2 - Seestraße Richtung Bode



Abbildung 3- Querrinne



Abbildung 4 - Seestraße Richtung Thiestraße