

Anlage 1

MP Nds 8/09

Stützrohr im Grabenbereich

04.09.2014

Meldung dieses Sachverhalts an OSR Nds.

10.10.13
8.11.13

3.07.14

bisher keine Rückinfo der zuständigen

Fachbereich



↑

↓ Zustand nach Mahd der Böschung, keine Verbesserung des Abflusses!



M. Zuber