

Stadt Staßfurt

Typ: Anfrage
Status: erledigt
Stand:

Fachdienst/Serviceeinheit: 32 - FD SuO
Bearbeiter/in: Azubi

Ortschaftsrat Förderstedt 30.08.2022

AF 0633/2022/VII

öffentlich

Anfrage:

Herr Maier

Unser Löschwasserteich ist vollkommen ausgetrocknet. Ich bitte um Mitteilung wer dafür zuständig ist in der Verwaltung und um entsprechende Ertüchtigung des Teichs.

Beantwortung:

Gemäß des Auszugs aus dem B- Plan des Gewerbegebietes in Brumby handelt es sich nicht um ein Löschwasserteich, sondern um ein zwischengeschaltetes Regenrückhaltebecken, welches das anfallende Regenwasser dosiert in den Vorfluter Röthe abgibt. Im Rahmen der Betrachtung der Löschwassersituation in allen Teilen der Stadt, werden wir diesen Bereich mit prüfen und nach Haushaltslage die notwendigen Mittel einstellen.

René Zok
Bürgermeister