

Athensleben

5 Bänke
2 Abfallbehälter


Athensleben

- Bank (Standardhöhe)
- Seniorenbank
- Abfallbehälter
- Jugendbank



5	Anzahl		Straße	Standort	Lage_Verkehrs- raum	BANK_ART	BANK_TYP ID_Genauigkeit_Lage	Baujahr	Ausstattung	Hersteller	Beweglichkeit	Wartung/ Unterhaltung	Zustand	Bemerkung
			Athensleben	Wendeplatz	Bushaltestelle	Kunststoff auf Aluminiumträgern	Normal				Fest	Stadtpflegebetrieb	gut	3 Sitzflächen
			Athensleben	Am Radweg	Radweg	Holzbank	Normal		ohne Lehne	Dritte	Fest		verwittet	
			Athensleben	Spielplatz	Grünfläche	Holzlaten auf Betonfüßen	Normal		mit Lehne		Fest	Stadtpflegebetrieb	gut	
			Athensleben	Spielplatz	Spielplatz	Holzlaten auf Betonfüßen	Normal		mit Lehne		Fest	Stadtpflegebetrieb	gut	
			Athensleben	Spielplatz	Grünfläche	Holzlaten auf Betonfüßen	Normal		mit Lehne		Fest	Stadtpflegebetrieb	gut	

Bänke
OT Athensleben



Spielplatz (Flur 7, Flurstück 5)



Am Radweg (Flur 7, Flurstück 9/21)



Bushaltestelle (Flur 7, Flurstück 8/4)

