


Löbnitz

25 Bänke
7 Abfallbehälter

Löbnitz

- Bank (Standardhöhe) 
- Seniorenbank 
- Abfallbehälter 
- Jugendbank 



| 25 | Anzahl | ORTSTEIL-NAME | Straße | STANDORT | LAGE_VERKEHRS-RAUM | BANK_ART | BANK_TYP ID_GENAUIGKEIT_LAGE | BAUJAHR | AUSSTATTUNG | HERSTELLER | BEWEGLICHKEIT | Wartung/ Unterhaltung | ZUSTAND | BEMERKUNG |
|----|--------|---------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|-------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 1 | Löbnitz | | Hohenerxebener Weg | Gehweg | | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Hohenerxebener Weg | | Holzlaten auf Aluminiumträgern | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Hohenerxebener Weg | Gehweg | Holzlaten auf Aluminiumträgern | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Hohenerxebener Weg | Gehweg | | | 2016 | | | | | | Spende |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | Holzlaten auf Aluminiumträgern | | | | | | | kaputt beschädigt | |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | Holzbank | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | Holzbank | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | Holzlaten auf Aluminiumträgern | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | Holzbank | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | Holzlaten auf Aluminiumträgern | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Löbnitzer Park | Grünfläche | Holzlaten auf Aluminiumträgern | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Spielplatz | Grünfläche | | | 2016 | | | | | | Spende |
| | 1 | Löbnitz | | Spielplatz | Grünfläche | | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Spielplatz | Grünfläche | | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Bäckerplatz | Grünfläche | | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Am Märchenbrunnen | Grünfläche | Holzlaten auf Aluminiumträgern | | | | | | | | |
| | 1 | Löbnitz | | Europaradweg R1 | Radweg | Holzlaten auf Aluminiumträgern | Normal | | mit Lehne | | Fest | Stadtpflegebetrieb | | |
| | 1 | Löbnitz | | Europaradweg R1 | Radweg | Holzlaten auf Betonfüßen | Normal | | mit Lehne | | Fest | Stadtpflegebetrieb | | Reparatur 2017; Privatgrundstück |
| | 1 | Löbnitz | | Europaradweg R1 | Radweg | Holzlaten auf Betonfüßen | Normal | | mit Lehne | | Fest | Stadtpflegebetrieb | | Reparatur 2017 |
| | 1 | Löbnitz | | Europaradweg R1 | Radweg | Holzlaten auf Betonfüßen | Normal | | mit Lehne | | Fest | Stadtpflegebetrieb | | Reparatur 2017; Privatgrundstück |
| | 1 | Löbnitz | | Hohenerxebener Weg | Friedhof | Holzbank auf Flachstahl | Normal | | mit Lehne | | Mobil | Stadtpflegebetrieb | | Stand 2017 |
| | 1 | Löbnitz | | Hohenerxebener Weg | Friedhof | Holzbank auf Flachstahl | Normal | | mit Lehne | | Mobil | Stadtpflegebetrieb | | Stand 2017 |
| | 1 | Löbnitz | | Hohenerxebener Weg | Friedhof | Holzbank auf Flachstahl | Normal | | mit Lehne | | Mobil | Stadtpflegebetrieb | | Stand 2017 |

Ortslage Löbnitz
Standort Bänke

2_8015



2_8017



2_8017 Durchgang neben
Hohenerxlebener Weg
Hohenerxlebener Weg



Friedhof

2-17



Hohenerxlebener Weg / Ann Schusterberg

○

1)



↓ Park Löbnitz

2_324

○

2



3)



2_512/86

4)



2_512/86

5)



2_1120/87

Папиерkorb ?

6)



2-8000

7)



Park Löbnitz



2-8002




Spielplatz Lindenstraße



Bäckerplatz



Am Märchenbrunnen 2-184/18



2 - 1021

Zum Bahnhof

Objekt befindet sich auf Grundstück von Herrn Bartmer

Benches in Loshiko Park

